

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14388998

| | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|
| NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique | (3) DATE DU CONTRÔLE 02/07/2026 | N° DU PROCÈS-VERBAL 26005381 |
|---|------------------------------------|---------------------------------|

| |
|--|
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures |
|--|

| |
|--|
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 01/09/2026 |
|--|

| |
|--|
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite |
|--|

| |
|--|
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S031Z123 (9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31 (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81 |
|--|

| |
|---|
| (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 031Z1313 SIGNATURE : |
|---|

| | | |
|--|------------------------------|--|
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE | | |
| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1 ^{ère} mise en circulation |
| EG-771-ZZ (F) | 18/03/2025 | 25/11/2016 |
| Marque | Désignation commerciale | |
| KIA | CEE'D | |
| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
| U5YHN316AGL031996 | M1 | VP |
| Type/CNIT | Énergie | |
| M10K1AVP0028503 | GO | |
| Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice | | |

| |
|----------------------------------|
| (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 257043 |
|----------------------------------|

| | |
|---|--------|
| INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : | DATE : |
|---|--------|

| |
|---|
| (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ DEFAILLANCES MAJEURES : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G) 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (G) DEFAILLANCES MINEURES : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (D, ARG, ARD) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD) 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AV) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/11/2020 : 109861km / 13/10/2022 : 151945km / 03/12/2024 : 197767km |
|---|

EG-771-ZZ
CT : 01/09/2026
N° d'agrément : S031Z123
N° de série : U5YHN316AGL031996
N° d'imprimé : ZA14388998

S031Z123
26005381
XXXXXXX

| | | | | |
|--|--|--------|---------|--------|
| | MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES | | | |
| | AVANT | | ARRIÈRE | |
| | G | D | G | D |
| Ripage (-8 à +8m/km) | +0.4m/km | | | |
| Dissymétrie suspension (=30%) | 1% | | 5% | |
| Forces verticales | 868daN | | 530daN | |
| Frein de service | | | | |
| Force de freinage: | 301daN | 299daN | 169daN | 174daN |
| Déséquilibre (<20%): | 1% | | 3% | |
| Force de freinage (efficacité): | 301daN | 299daN | 169daN | 174daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | 67% | | | |
| Frein de stationnement | Taux d'efficacité (=18%): 20% | | | |
| Emissions à l'échappement | | | | |
| Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10 | | | | |
| Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) | -2.7% | -2.4% | | |
| Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) | -3.4% | -4.0% | | |