



N° D'IMPRIMÉ CV60644519

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

30/12/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25020151

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AV

Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S013C326

RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS

COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES
ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLLES
Tél : 04.42.79.64.33

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 013D1314

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays : GJ-170-PR (F) Date d'immatriculation : 07/06/2024 Date de 1^{ère} mise en circulation : 26/09/2022

Marque

LAND ROVER

Désignation commerciale

RANGE ROVER EVOQUE

N° dans la série du type (VIN)

SALZA2BTXPH202632

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

ILLISIBLE

Énergie

EE

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

055359

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-2.1 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	1 %		2 %	
Forces verticales :	1201 daN		903 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	398 daN	357 daN	212 daN	178 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	11 %		17 %	
Forces de freinage (efficacité) :	491 daN	563 daN	333 daN	327 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	81 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	27 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :	0.24 %	CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :	0.08 %	Lambda : 1.006
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-3.2 %	-4.0 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+0.2 %	-1.2 %		



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO