

N° D'IMPRIMÉ C68080570

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	06/02/2026	26060022					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré G, D 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 5.2.1.a.1. MOYEU DE ROUE : Ecrou ou goujon de roue manquant ou desserré ARG 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Déterioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGRÈMENT : S033C324							
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD							
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGRÈMENT : 033F1011							
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VEHICULE							
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation			
AX-113-WG (F)		02/08/2010		02/08/2010			
Marque		Designation commerciale					
VOLKSWAGEN		TOURAN					
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre			
WVGZZZ1TZAW103917		M1		VP			
Type/CNIT		Energie					
M10VWGVP0036998		GO					
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMETRAGE RELEVÉ							
273962							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							
PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :							
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES							
	G	AVANT		G	ARRIERE		
Ripage (-8 à +8 m/km) :		D			D		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :			-3.7 m/km				
Forces verticales :						2 %	
Frein de service			945 daN			608 daN	
Forces de freinage :	378 daN		426 daN	216 daN			190 daN
Déséquilibre (<20%) :		12 %			12 %		
Forces de freinage (efficacité) :	378 daN		426 daN	216 daN			190 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 50 \%$) :	77 %						
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18 \%$) : 26 %							
Émissions à l'échappement Opacité des fumées(1 m-1) C2:1.05 m-1 C3:1.13 m-1 C4:1.11 m-1 Moyenne:1.1 m-1							
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.2 %		-1.2 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-4.0 %		-4.0 %			