

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA61194349**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	22/05/2026	26002210

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	<p>DEFAILLANCES MAJEURES :</p> <p>1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (ARD, ARG) 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARG) 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVD, AVG) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (ARG)</p> <p>DEFAILLANCES MINEURES :</p> <p>1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG, AVD) 4.3.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (AR) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D) 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARD) 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AV) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG, G) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (ARG)</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 25/08/2025 : 116917km / 21/10/2025 : 123759km</p>

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
21/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S031Z207
(9) RAISON SOCIALE : EURL GRATENTOUR AUTO-BILAN
(3) COORDONNÉES : ZAC DE LA GRAVETTE 11 B RUE DE LA GRAVETTE 31150 GRATENTOUR

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 031Z1569
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation
GA-443-ZN (F) 28/07/2021 28/07/2021
Marque Désignation commerciale
VOLKSWAGEN TRANSPORTER
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
WV1ZZZ7HZMH125692 N1 CTTE
Type/CNIT Énergie
7J0GDNAA300X0LNFD7FD7DV00116NVR24BKX2A3A GO
Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
146508

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

GA-443-ZN

CT

CT : 21/07/2026

N° d'agrément : S031Z207

N° de série : WV1ZZZ7HZMH125692

N° d'imprimé : ZA61194349

S031Z207
26002210
XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES											
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">AVANT</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">ARRIÈRE</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">G</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">G</td> <td style="text-align: center;">D</td> </tr> </table>		AVANT			ARRIÈRE		G	D	G	D
	AVANT			ARRIÈRE							
	G	D	G	D							
Ripage (-8 à +8m/km)	+1.2m/km										
Dissymétrie suspension (=30%)	45%		2%								
Forces verticales	1359daN		849daN								
Frein de service											
Force de freinage:	412daN	426daN	224daN	222daN							
Déséquilibre (<20%):	4%		2%								
Force de freinage (efficacité):	412daN	426daN	224daN	222daN							
Taux d'efficacité global (=50%):			58%								
Frein de stationnement				Taux d'efficacité (=18%): 20%							
Emissions à l'échappement											
Opacité des fumées (1.50m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10											
Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-1.6%	-2.1%									
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-1.5%	+2.0%									