

BCA EXPERTISE
TSA 51237
80200 PERONNE
Téléphone : 04.42.29.19.17

Date du rapport : 27/11/2025
Référence BCA : **23 299 488**
N° du Rapport : 0
Affaire :
Société : WTW
Date de sinistre : 03/10/2025
N° de contrat : FRAL000008
N° de sinistre : A25042264
Réf. émetteur : A25042264

P0

RAPPORT D'EXPERTISE

Madame, Monsieur,

Nous vous adressons le rapport que nous avons établi au titre du sinistre en référence.

Nous en avons transmis copie à votre assuré.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

VEHICULE : Camionnette fourgon	Genre : CTTE
.	Carrosserie : FOURGON
N° de la formule du CI : 2020EB83064	.
Immatriculation : FT-535-FC	En. : G
Marque : CITROEN	Puiss. : 7 CV
Modèle : JUMPY III FOURGON Jumpy M 2.0.BlueHDi	
Type : N10CTRCT071Z953	Pl.Ass. : 3
N° de Série : VF7 VFAHKK L7045713	Couleur : Blanc vernie
1ère mise en circ. le : 06/10/2020	
Date certificat : 06/11/2020	
Kilométrage : Km (relevé) / 140 000 Km (retenu)	
PTAV : 1.64 T PTAC : 3.10 T	
Usures des pneus : Essieu 1 : Int G 30%, Int D 30% Essieu 2 : Int G 30%, Int D 30%	

Véhicule examiné avant travaux le 21/10/2025 .

PIECES COMMUNIQUEES : Constat amiable (copie), Ordre de mission (original), Carte grise (copie), Facture d'achat véhicule (copie), Facture d'entretien récente (copie), Devis des travaux (copie).

SINISTRE CONSTATE : incendie, cause déterminée

DOMMAGE IMPUTABLE : incendie, cause déterminée compartiment moteur incendie

Le montant de la réparation des dommages apparents imputables au sinistre ressort à : 12 742,00 € HTVA (15 290,40 € TVAC).

EVALUATION PAR DIFFERENCE DES VALEURS :

Valeur avant sinistre à dire d'expert : 8 300,00 € HTVA (9960,00 € TVAC)

Valeur après sinistre : 3 074 € HTVA

Différence des valeurs : 5 226,00 €

La valeur avant sinistre retenue a été estimée HTVA, le véhicule ouvre droit à déduction du fait de son genre (Camionnette), de ses conditions d'achat (L.L.D.).

Nous avons procédé à un appel d'offres auprès de professionnels du négoce des véhicules accidentés pour la vente éventuelle du véhicule en l'état.

Il appartient au propriétaire, si cette proposition lui convient, de contacter directement cet acquéreur pour réaliser la vente.

La validité de l'offre étant limitée dans le temps, la négociation du véhicule devra être faite dans les meilleurs délais.

Tout retard pourrait conduire à la facturation de frais de gardiennage par le détenteur actuel du véhicule, voire à la dénonciation de l'offre d'achat.

Dans l'éventualité d'une prise en charge du sinistre, même partielle, par la société d'assurance, le véhicule serait alors concerné par les dispositions des **Véhicules Economiquement Irréparables**. Les dispositions des articles L 327-1 et L 327-2 s'appliqueraient. Dans ces conditions et compte tenu des dommages, le véhicule serait considéré techniquement réparable au sens du deuxième alinéa de l'article R 327-2 du Code de la Route.

Nous avons informé de nos conclusions assuré, le 18/11/2025 à 16:47.

Compte tenu de l'importance des dommages, il ne nous a pas été possible de déterminer la cause de l'incendie. Nos recherches quant à la mise en cause de la responsabilité d'un tiers sont restées vaines.

TVA récupérable = Oui

Nous avons informé le 13/11/2025 l'assuré ainsi que l'émetteur de la mission, de la facturation potentielle de frais de gardiennage par le dépositaire du véhicule.

Action	Libellé	Prix Unitaire	Q	T
C	ALTERNATEUR	1 796,35	1	2
C	TURBOCOMPRESSEUR	1 449,76	1	2
C	DEMARREUR	696,13	1	2
C	FAISCEAU MOTEUR	645,84	1	2
C	RADIATEUR	558,48	1	2
C	CONDENSEUR CLIMAT.	529,53	1	2
C	ECHANGEUR AIR	521,40	1	2
C	PHARE AVG. G	500,58	1	2
C	PHARE AVD. D	500,58	1	2
C	MOTOVENTILATEUR	498,87	1	2
C	DEBITMETRE AIR	307,18	1	2
C	CARTER THERMOSTAT	279,23	1	2
C	COUVRE-CULASSE	269,05	1	2
C	DURIT INF.TURBO	236,25	1	2
C	COURROIE DISTRIBUT.	188,47	1	2
C	FILTRE AIR	166,71	1	2
C	GALET TEND.COURROIE	165,52	1	2
C	REVETEMENT GRILLE AV	165,39	1	2
C	DURIT ADM.TURBO	162,50	1	2
C	SUPP.INF.BOUCLIER AV	156,63	1	2
C	DEFL.AIR ECHANGEUR	143,22	1	2
C	INSONORISANT CAPOT	140,57	1	2
C	REVETEMENT MOTEUR	127,75	1	2
C	TRAV.SUP.FACADE AV.	125,54	1	2
C	DURIT INF.REFROIDIS.	118,13	1	2
C	DURIT SUP.ECHANGEUR	116,87	1	2
C	GALET TEND.COURROIE	116,55	1	2
C	SUPP.SUP.BOUCLIER AV	107,02	1	2
C	SUPP.TUBE ADMISSION	99,80	1	2
C	COURROIE ALTERNATEUR	77,72	1	2
C	TOLE PROT.AR.ALTERN.	60,07	1	2
C	DURIT EAU SORTIE	53,24	1	2
C	FAISC.BOUgies PRECH.	52,38	1	2
C	JOINT COUVRE-CULASSE	48,00	1	2
C	TUYAU EAU	45,56	1	2
C	FAISCEAU STOP-START	39,08	1	2
C	ELEMENT FILTRE AIR	39,00	1	2
C	DURIT EAU ENTREE	38,77	1	2
C	CABLE MASSE	36,77	1	2
C	RELAIS VENTILATEUR	35,09	1	2
C	VASE EXPANSION	32,27	1	2
C	DURIT VASE EXPANSION	31,89	1	2
C	PROTECT.INF.COURROIE	31,09	1	2
C	PROTECT.SUP.COURROIE	31,09	1	2
C	PROTECTION COURROIE	26,72	1	2
C	EMBOUT ADMISSION	18,87	1	2
C	AGRAFE FIXATION	0,22	8	2
D	BOUCLIER AV.CPL. DEP/REPOSER		1	2
D	DEFLECTEUR BOUCLIER AV. REPLACER(DEP.)		1	2
D	RENFORT SUP.BOUCLIER AV. DEP/REPOSER		1	2
D	ECRAN GRILLE AV. DEP/REPOSER		1	2
D	DEUX PHARES AV. DEP/REPOSER		1	2
D	INSONORISANT CAPOT DEP/REPOSER		1	2
D	TRAVERSE SUP.FACADE AV. DEP/REPOSER		1	2
D	TRAVERSE SUP.FACADE AV. REPLACER(DEP.)		1	2

Action	Libellé	Prix Unitaire	Q	T
D	PHARE G. REMPLACER(DEPOSE) G		1	2
D	FAISCEAU STOP-START DEP/REPOSER		1	2
D	CONDENSEUR CLIMATISATION DEP/REPOSER		1	2
D	FAISCEAU BOUGIES PRECHAUF. DEP/REPOSER		1	2
D	FAISCEAU MOTEUR COMPL.REMPLACEMENT		1	2
D	FAISCEAU MOTEUR REMPLACER		1	2
D	SUPPL:PROTECTION SOUS MOTEUR DEP/REP.		1	2
D	COURROIE DISTRIBUTION DEP/REPOSER		1	2
D	COURROIE DISTRIBUTION COMPL.DEP/REPOSE		1	2
D	COUVRE-CULASSE DEP/REPOSER		1	2
D	COUVRE-CULASSE COMPL.DEP/REPOSE		1	2
D	TENDEUR COURROIE ACCESS. DEP/REPOSER		1	2
D	ALTERNATEUR DEP/REPOSER		1	2
D	GALET TENDEUR COURROIE DIST. DEP/REPOSE		1	2
D	CARTER CALORSTAT DEP/REPOSER		1	2
D	CARTER THERMOSTAT COMPL.DEP/REPOSE		1	2
D	TUBE EAU DEP/REPOSER		1	2
D	TURBOCOMPRESSEUR DEP/REPOSER		1	2
D	TURBOCOMPRESSEUR COMPL.DEP/REPOSE		1	2
D	ECHANGEUR AIR/AIR DEP/REPOSER		1	2
D	DURIT SORTIE TURBOCOMPR. DEP/REPOSER		1	2
D	FILTRE AIR DEP/REPOSER		1	2
D	FILTRE CARBURANT CPL. DEP/REPOSER		1	2
D	RADIATEUR DEP/REPOSER		1	2
D	DURIT SUP.RADIATEUR DEP/REPOSER		1	2
D	DURIT INF.RADIATEUR DEP/REPOSER		1	2
D	RELAIS VENTILATEUR DEP/REPOSER		1	2
D	VASE EXPANSION DEP/REPOSER		1	2
D	DURIT VASE EXPANSION DEP/REPOSER		1	2
D	DEMARREUR DEP/REPOSER		1	2
D	DEMARREUR COMPL.DEP/REPOSE		1	2
D	CYLINDRE EMETTEUR EMBRAYAGE DEP/REPOSER		1	2
D	SUPPORT C/C.BOITE VITESSES DEP/REPOSER		1	2
D	CATALYSEUR AVANT DES/ACCOUPLER		1	2
D	CATALYSEUR AV. DEP/REPOSER		1	2
D	TRANSMISSION(S) AV. COMPL.DEP/REPOSE		1	2
D	SUPPLEMENT:CIRCUIT REFROIDISSEMENTVID		1	2
D	SUPPL.:CIRCUIT CLIMATISATION VIDANGER		1	2
D	SUPPL:PHARES REGLER		1	2
D	PHARE D. REMPLACER(DEPOSE) D		1	2

Action	Libellé	Prix Unitaire	Q	T
D	TRANSMISSION AVD. DEP/REPOSER D		1	2

MAIN D'OEUVRE

	T1	T2	T3	Peinture
Dép. Chgt. Ctrl. Redressage	15.0	4.4	0.3	
Total Heures	15,0	4,4	0,3	
Taux Horaire	57,23	62,52	62,52	62,52

MONTANTS

MAIN D'OEUVRE	1 152,36
PIECES (tva 20,00%)	11 589,27
TOTAL HTVA	12 741,63
MONTANT DES TRAVAUX TVAC (1)	15 289,89

DEDUCTIONS

TVA (Usuelles)	2 548,26
TOTAL A CHARGE ASSURÉ (2)	2 548,26

MONTANT APRES DEDUCTIONS(1-2)	12 741,63
MONTANT DES TRAVAUX RETENU	12 742,00

TEMPS NECESSAIRE AU REMPLACEMENT 10 jours