

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13761803

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle technique périodique		14/10/2025		25008222																																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																														
Défavorable pour défaillances majeures		DEFAILLANCES MAJEURES : 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG, AVD, ARG) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G, D) DEFAILLANCES MINEURES : 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV) 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/05/2021 : 76789km / 17/05/2023 : 125681km / 19/05/2025 : 176836km /																																																																														
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																
13/12/2025																																																																																
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																
Contre-visite																																																																																
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																
N° D'AGRÈMENT : S031Z123																																																																																
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31																																																																																
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE																																																																																
Tel : 05.61.42.27.81																																																																																
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																
N° D'AGRÈMENT : 031Z1541																																																																																
SIGNATURE :																																																																																
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																												
EM-533-KD (F)		22/10/2018		12/05/2017																																																																												
Marque		Désignation commerciale																																																																														
FORD		C-MAX																																																																														
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																												
WF0VXXGCEVHP15029		M1		VP																																																																												
Type/CNIT		Énergie																																																																														
M10FRDVP121T162		ES																																																																														
Document(s) présenté(s)																																																																																
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																														
184251		<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8m/km)</td><td colspan="4">-5.9m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (=30%)</td><td colspan="2">1%</td><td colspan="2">7%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td colspan="2">837daN</td><td colspan="2">595daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Force de freinage:</td><td>297daN</td><td>262daN</td><td>193daN</td><td>184daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">12%</td><td colspan="2">5%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité):</td><td>297daN</td><td>262daN</td><td>193daN</td><td>184daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (=58%):</td><td colspan="4">65%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td colspan="4">Taux d'efficacité (=18%): 22%</td></tr><tr><td>Emissions à l'échappement</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>C0 ralenti (=0.3): 0.16 - C0 ralenti accéléré (=0.2): 0.17 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.023</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</td><td>-4.0%</td><td>-4.0%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</td><td>-2.3%</td><td>-2.3%</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>					AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km)	-5.9m/km				Dissymétrie suspension (=30%)	1%		7%		Forces verticales	837daN		595daN		Frein de service					Force de freinage:	297daN	262daN	193daN	184daN	Déséquilibre (<20%):	12%		5%		Force de freinage (efficacité):	297daN	262daN	193daN	184daN	Taux d'efficacité global (=58%):	65%				Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 22%				Emissions à l'échappement					C0 ralenti (=0.3): 0.16 - C0 ralenti accéléré (=0.2): 0.17 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.023					Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-4.0%	-4.0%			Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.3%	-2.3%		
	AVANT		ARRIERE																																																																													
	G	D	G	D																																																																												
Ripage (-8 à +8m/km)	-5.9m/km																																																																															
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		7%																																																																													
Forces verticales	837daN		595daN																																																																													
Frein de service																																																																																
Force de freinage:	297daN	262daN	193daN	184daN																																																																												
Déséquilibre (<20%):	12%		5%																																																																													
Force de freinage (efficacité):	297daN	262daN	193daN	184daN																																																																												
Taux d'efficacité global (=58%):	65%																																																																															
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 22%																																																																															
Emissions à l'échappement																																																																																
C0 ralenti (=0.3): 0.16 - C0 ralenti accéléré (=0.2): 0.17 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.023																																																																																
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-4.0%	-4.0%																																																																														
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.3%	-2.3%																																																																														
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		DATE :																																																																														

EM-533-KD

CT : 13/12/2025

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : WF0VXXGCEVHP15029

N° d'imprimé : ZA13761803

S031Z123
25008222
XXXXXXX