

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**AUTOSUR**

N° d'imprimé : S 636283364

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL						
Contrôle technique périodique	02/10/2025	25086910						
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ							
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVG.							
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillance(s) mineure(s) 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD. 8.2.12.e.1. EMISSIONS GAZEUSES : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD							
01/12/2025								
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE								
Contre visite								
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE								
N° D'AGRÈMENT : S013S227								
(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN								
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE								
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR								
N° D'AGRÈMENT : 013S1467 SIGNATURE : 								
IDENTIFICATION DU VÉHICULE								
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation GB-587-VM (F) 16/09/2021 16/09/2021								
Marque Désignation commerciale FORD FIESTA								
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre WFOJXXGAHJMG62115 M1 VP								
Type/CNIT Énergie M10FRDVP4370083 ES								
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice								
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ								
23407								
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE								
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :								
DATE :								
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES								
	AVANT				ARRIÈRE			
	G	D	G	D	G	D	G	D
Ripage (-8 a + 8m/km):								
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):								
Forces verticales :								
Frein de service :								
Forces de freinage :	253daN	241daN	169daN	162daN				
Déséquilibre ($< 20\%$):		5%				5%		
Forces de freinage (efficacité) :	253daN	241daN	169daN	162daN				
Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):	68%							
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 19%								
Emissions à l'échappement :								
CO ralenti ($\leq 0,3\%$): 0.05% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$): 0.06% Lambda (0.97 a 1.03) : 1.018								
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-3.9%	-2.4%						
Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%)	-1.9%	-4.0%						