

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13976286

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		26/11/2025		25009394	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances critiques		DEFAILLANCES CRITIQUES :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée (ARG)			
26/11/2025		DEFAILLANCES MAJEURES :			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVG, AVD)			
Contre-visite		5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG, ARD, ARG, AVD)			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV)			
N° D'AGRÈMENT : S031Z123		7.1.2.b.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension (AVG)			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31		7.1.2.d.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement (ARG)			
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE		8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables			
Tel : 05.61.42.27.81		DEFAILLANCES MINEURES :			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif			
N° D'AGRÈMENT : 031Z1313		4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse			
SIGNATURE :		6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG)			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation		8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important			
AA-232-WQ (F) 03/04/2015 28/04/2008		Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670, P2263			
Marque Désignation commerciale		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :			
RENAULT CLIO		16/03/2019 : 196977km / 31/03/2021 : 222356km / 30/03/2023 : 260418km / 10/04/2025 : 288526km /			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre					
VF1BRCF0H39400529 M1 VP					
Type/CNIT Énergie					
MRE5222EM565 GO					
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
298390					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

AA-232-WQ

CT : 26/11/2025

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF1BRCF0H39400529

N° d'imprimé : ZA13976286

S031Z123

25009394

XXXXXXX