

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA61565557

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		25/09/2026		26004375	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances critiques			DEFAYLLANCES CRITIQUES :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			1.2.1.a.3. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues (ARG, ARD)		
25/09/2026			4.3.1.a.3. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Aucune source lumineuse ne fonctionne (ARG, ARD)		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			4.3.2.a.3. COMMUTATION (FEUX STOP) : Totalelement inopérante		
Contre-visite			DEFAYLLANCES MAJEURES :		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible (AV)		
N° D'AGRÉMENT : S031Z207			1.2.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE : Efficacité insuffisante		
(9) RAISON SOCIALE : EURL GRATENTOUR AUTO-BILAN			1.6.1.f.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule		
(3) COORDONNÉES : ZAC DE LA GRAVETTE 11 B RUE DE LA GRAVETTE 31150 GRATENTOUR			1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations (AVG)		
N° D'AGRÉMENT : 031Z1569			3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable (AVD)		
SIGNATURE :			3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (D)		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AVD, AVG)		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation			4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu (AVD)		
DY-312-NY (F) 19/03/2025 12/01/2007			4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D, G)		
Marque Désignation commerciale			4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (AVG)		
HYUNDAI H200			4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (AVG)		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			4.4.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement (AVG, G)		
KMFYKN7HP6U078111 N1 CTTE			4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AR)		
Type/CNIT Énergie			Attention il existe une suite à cette page du procès verbal		
H1ELC GO					
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
232345					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					

DY-312-NY

CT : 25/09/2026

N° d'agrément : S031Z207

N° de série : KMFYKN7HP6U078111

N° d'imprimé : ZA61565557

S031Z207

26004375

XXXXXXX

N° d'imprimé : **ZA61565558**

N° d'agrément : XXXXXXXXX

N° de série : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

N° d'imprimé :ZA61565558

N° d'imprimé : **ZA61565559**

N° d'imprimé :ZA61565559