

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13976389

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		28/11/2025		25009497	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances critiques			DEFAILLANCES CRITIQUES :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée (AVD, AVG)		
28/11/2025			DEFAILLANCES MAJEURES :		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (ARD)		
Contre-visite			8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2452		
N° D'AGRÉMENT : S031Z123			DEFAILLANCES MINEURES :		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31			1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD)		
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE			Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :		
Tel : 05.61.42.27.81			10/06/2025 : 106417km /		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÉMENT : 031Z1541					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
FZ-142-MD (F)		20/10/2021	27/05/2021		
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		CAPTUR			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
VF1RJB00767584864		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
M10RENVDP23J418		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
117036					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					

FZ-142-MD

CT : 28/11/2025

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF1RJB00767584864

N° d'imprimé : ZA13976389

S031Z123
25009497
XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	+2.8m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	6%		0%	
Forces verticales	755daN		517daN	
Frein de service				
Force de freinage:	263daN	264daN	183daN	182daN
Déséquilibre (<20%):	1%		1%	
Force de freinage (efficacité):	263daN	264daN	183daN	182daN
Taux d'efficacité global (=58%):	70%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 25%			
Emissions à l'échappement				
CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.13 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.011				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.7%	-1.1%		