



N° D'IMPRIMÉ C65265229

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

## NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## (3) DATE DU CONTRÔLE

16/10/2025

## N° DU PROCÈS-VERBAL

25057471

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/12/2025

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 091C0438

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays CE-291-NR (F) Date d'immatriculation 06/05/2019 Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation 27/04/2012

Marque

FORD

Désignation commerciale

C-MAX

(1) N° dans la série du type (VIN) WFOJXXWPBJCA57018 (5) Catégorie internationale M1 Genre VP

Type/CNIT

M10FRDVP003C069

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

227487

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

## Défaillances majeures :

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G  
6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact ARD  
7.1.2.b.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension ARD

## Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD  
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVD  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AV, ARG  
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR  
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important  
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0409 P0235 P2562

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 31/01/2019 : 165532 km / 15/02/2021 : 187927 km / 23/03/2023 : 207142 km / 21/03/2025 : 220108 km

as  
AUTOSÉCURITÉ

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-7.6 m/km		
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :	1 %		3 %	
Forces verticales :	988 daN		637 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	447 daN	435 daN	226 daN	229 daN
Déséquilibre ( $< 20\%$ ) :		3 %		
Forces de freinage (efficacité) :	447 daN	435 daN	226 daN	229 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :	82 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 27 %

## Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.52 m-1) C1:&lt;0.1 m-1 C2:&lt;0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.7 % -1.7 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.3 % -4.0 %