



N° D'IMPRIMÉ C68762588

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

12/12/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25058814

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/02/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091C0438

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
DV-178-CX (F)	24/01/2019	20/08/2015

Marque	Désignation commerciale
VOLKSWAGEN	UP!

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WWZZZAAZGD010885	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10VVGVP67U367	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

53928

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.1 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		9 %				2 %
Forces verticales :		600 daN				424 daN
Frein de service						
Forces de freinage :	178 daN		174 daN	155 daN		107 daN
Déséquilibre (<20%) :	3 %				31 %	
Forces de freinage (efficacité) :	178 daN		174 daN	155 daN		107 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	59 %					

Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 26 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.02 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.022

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -3.4 % -4.0 %