

PROCÈS-VERBAL **DE CONTRÔLE VOLONTAIRE** D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

DATE DU CONTRÔLE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° DU PROCÈS-VERBAL

TYPE DE CONTÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES: 1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC Tél: 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 091C0438

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays Date d'immatriculation GN-893-BX (F)

Date de 1^{ère} mise en circulation

30/03/2023 30/03/2023

Marque

Désignation commerciale

PEUGEOT

408

N° dans la série du type (VIN)

Catégorie internationale

Genre VP

VR3F3DGYTPY538178

M1

Type/CNIT M10PGTVP2021390 Énergie

EE

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

66560



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

30/10/2025 25010205

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

7.1.2.e.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement AR

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

A William	AVANT	ARRIERE
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.3 m/km	GÓLE
Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 3 %	1 %
Forces verticales :	984 daN	771 daN 🔰 🚺

Frein de service

Forces de freinage : 364 daN 388 daN 233 daN 232 daN Déséquilibre (<20%): Forces de freinage (efficacité) : 364 daN 388 daN 233 daN 232 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 69 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.15 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.024

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.4 %

-2.2 %