



N° D'IMPRIMÉ CV60626169

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

27/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25010193

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG

Défaillances mineures :

0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1356

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays : GQ-792-PE (F)
Date d'immatriculation : 03/08/2023
Date de 1^{ère} mise en circulation : 03/08/2023

Marque

HYUNDAI

Désignation commerciale

SANTA FE

N° dans la série du type (VIN)

KMHS5811BPU072897

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10HMCVP003K663

Énergie

EH

Document(s) présent(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

56701

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-4.4 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		4 %		
Forces verticales :	1079 daN		852 daN		
Frein de service					
Forces de freinage :	345 daN	361 daN	305 daN	306 daN	
Déséquilibre (<20%) :	5 %		1 %		
Forces de freinage (efficacité) :	345 daN	361 daN	305 daN	306 daN	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	68 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	27 %				
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.11 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.022
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	+0.0 %		-0.6 %		



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO