

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° DU PROCÈS-VERBAL

25057972

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S033C324

(9) RAISON SOCIALE: SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES: 1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC Tél: 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033F1011

SIGNATURE .

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 567 RAE 75 (F)

09/08/2007

Date de 1^{ère} mise en circulation 26/02/1992

Marque

Désignation commerciale

RENAULT

-R4

(1) N° dans la série du type (VIN) VF1112C0006217111

(5) Catégorie internationale

Genre VP

Type/CNIT

Énergie

ABSENT

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

062176

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE .

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

Défaillances majeures :

1.1.16.a.2. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS : Cylindre ou étrier fissuré ou

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

endommagé ARD

1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable AR 2.1.1.c.2. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Usure

excessive de l'axe de sortie

(3) DATE DU CONTRÔLE

06/11/2025

3.4.1.a.2. ESSUIE-GLACE: Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme

aux exigences AV

3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) :

Source lumineuse défectueuse AVD

4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX

DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante :

visibilité fortement réduite AVD

4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT

ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE): Catadioptre défectueux ou endommagé: fonction réfléchissante affectée ARG

4.13.1.a.2. BATTERIE DE SERVICE : Mauvaise fixation : risque de court-circuit 7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement

Défaillances mineures :

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AVG, ARD, AVD, ARG

6.1.5.a.1. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT) : Support dans

un état inacceptable

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément

endommagé ARG

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE D

Ripage (-8 à +8 m/km) :

+6.7 m/km

18 %

Forces verticales:

8 %

332 daN

441 daN

Frein de service

Forces de freinage :

152 daN

145 daN

61 daN

31 daN 49 %

Déséquilibre (<20%): Forces de freinage (efficacité): 152 daN

Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

5 % 145 daN

61 daN

31 daN

Taux d'efficacité global (≥50 %):50 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

Émissions à l'échappement

Teneur en CO (≤3.5 %): 0.56 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-1.8 %

-2.7 %