

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé V000176661

NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
Contrôle volontaire Partiel	16/10/2026	V2676662

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE	RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES
N° D'AGRÈMENT : S031Z207 RAISON SOCIALE : EURL GRATENTOUR AUTO-BILAN ADRESSE : ZAC DE LA GRAVETTE 11 B RUE DE LA GRAVETTE 31150 GRATENTOUR	DEFAILLANCES MAJEURES (contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) : 1 - 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (AVG) DEFAILLANCES MINEURES (pas de contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) : 1 - 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (ARD, ARG) 2 - 4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (AVD) 3 - 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G) 4 - 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG, ARD) 5 - 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG)
IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés N° D'AGRÈMENT : 031Z0481 SIGNATURE :	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	
N° Immatriculation : GX-346-QE (F) Date d'immatriculation : 18/06/2024 Date de 1^{ère} mise en circulation : 18/06/2024 Genre : CTTE Marque : MECO Type : IS35SC2AAFD11C1CCN N° dans la série du type : ZCFC535C405643207 Energie : GO Kilométrage inscrit au compteur : 39154 Désignation commerciale : 35S18	
TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE : ENCHERES MAT ADRESSE : POUR LE COMPTE DE : 22 BOULEVARD RIQUET 31000 TOULOUSE	

GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																				
0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 1 - ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE 2 - DIRECTION 3 - VISIBILITÉ 4 - FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 5 - ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION 6 - CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS 7 - AUTRE MATÉRIEL	<table><tr><th></th><th>AVANT</th><th></th><th>ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G D</th></tr><tr><td>Ripage (-8 à +8m/km)</td><td>-8.0m/km</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (=30%)</td><td>2%</td><td></td><td>4%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td>1453daN</td><td></td><td>1033daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Force de freinage:</td><td>487daN</td><td>523daN</td><td>392daN 400daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td>7%</td><td></td><td>3%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité):</td><td>487daN</td><td>523daN</td><td>392daN 400daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (=50%):</td><td></td><td></td><td>72%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td></td><td></td><td>Taux d'efficacité (=18%): 20%</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)</td><td>-2.2%</td><td>-2.5%</td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</td><td>-4.0%</td><td>-3.3%</td><td></td></tr></table>		AVANT		ARRIERE		G	D	G D	Ripage (-8 à +8m/km)	-8.0m/km			Dissymétrie suspension (=30%)	2%		4%	Forces verticales	1453daN		1033daN	Frein de service				Force de freinage:	487daN	523daN	392daN 400daN	Déséquilibre (<20%):	7%		3%	Force de freinage (efficacité):	487daN	523daN	392daN 400daN	Taux d'efficacité global (=50%):			72%	Frein de stationnement			Taux d'efficacité (=18%): 20%	Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-2.2%	-2.5%		Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-3.3%	
	AVANT		ARRIERE																																																		
	G	D	G D																																																		
Ripage (-8 à +8m/km)	-8.0m/km																																																				
Dissymétrie suspension (=30%)	2%		4%																																																		
Forces verticales	1453daN		1033daN																																																		
Frein de service																																																					
Force de freinage:	487daN	523daN	392daN 400daN																																																		
Déséquilibre (<20%):	7%		3%																																																		
Force de freinage (efficacité):	487daN	523daN	392daN 400daN																																																		
Taux d'efficacité global (=50%):			72%																																																		
Frein de stationnement			Taux d'efficacité (=18%): 20%																																																		
Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-2.2%	-2.5%																																																			
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-3.3%																																																			