



N° D'IMPRIMÉ C68578004

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUEAUTO SÉCURITÉ
CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

20/11/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25058300

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

- 0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible AV
 2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré D
 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD
 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD
 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) D
 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 26/10/2018 : 54309 km / 10/12/2020 : 61420 km / 29/01/2021 : 61788 km / 09/12/2022 : 66337 km / 08/02/2023 : 66659 km

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091C0438

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
CL-023-CX (F)	26/09/2012	26/03/1999

Marque	Désignation commerciale
MERCEDES BENZ	CLASSE SLK

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WDB1704351F122182	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MMB3525Q5361	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

070797

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+2.4 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		7 %				7 %
Forces verticales :		710 daN				662 daN
Frein de service						
Forces de freinage :	253 daN		242 daN	196 daN	212 daN	
Déséquilibre ($<20\%$) :		5 %				8 %
Forces de freinage (efficacité) :	253 daN		242 daN	196 daN	212 daN	
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	65 %					

Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 31 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti ($\leq 0.5\%$) : 0.16 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.3\%$) : 0.02 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.005

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.2 % +0.0 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.2 % -3.4 %

