



N° D'IMPRIMÉ C68762616

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	15/12/2025	25058851
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	<b>Défaillances majeures :</b> 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV	
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	14/02/2026	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre-visite	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGRÉMENT : S033C324 (9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD (3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÉMENT : 033C1356 SIGNATURE :	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation DS-578-VX (F) 02/09/2022 29/06/2015 Marque Désignation commerciale OPEL CORSA (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre W0L0XEP08F6080950 M1 VP Type/CNIT Énergie M10PELVP310K602 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice	
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	115957	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-1.7 m/km		
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :	13 %		26 %	
Forces verticales :	782 daN		461 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	244 daN		272 daN	134 daN
Déséquilibre ( $<20\%$ ) :	11 %		17 %	160 daN
Forces de freinage (efficacité) :	244 daN	272 daN	134 daN	160 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :	65 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	20 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti ( $\leq 0.3\%$ ) : 0 %	CO ralenti accéléré ( $\leq 0.2\%$ ) : 0 %		Lambda (0.97 à 1.03) : 1.012	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -3.2 %		-1.5 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 %		-0.8 %		