



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

Nº d'imprimé : S 636882431

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		25/11/2025	25088258
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillance(s) majeure(s)	
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		3.2.1.b.2. ETAT DES VITRAGES : Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences, AVG,AVD.	
24/01/2026		4.1.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant, AVG.	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVG.	
Contre visite		5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave, ARG,ARD.	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		6.1.3.i.2. RESERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Fonctionnement au gaz carburant impossible	
N° D'AGRÉMENT : 5013S227		Défaillance(s) mineure(s)	
(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN		1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante, ARG,ARD.	
(3) COORDONNÉES :		1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD,ARG,ARD.	
Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE		4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche, AR.	
N° D'AGRÉMENT : 013S1572		6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARD,D,AVD.	
SIGNATURE :		6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVD.	
		8.2.12.d.1. EMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important	
		Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P061B	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :	
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
FX-498-CZ (F)		07/02/2025	
12/02/2021		31/01/2025 : 43064km /	
Marque		Désignation commerciale	
RENAULT		CLIO	
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	
VF1RJA00565719300		M1	
Type/CNIT		VP	
M10RENVPA694566		Énergie	
EG		Document(s) présenté(s)	
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
50938		AVANT	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		ARRIERE	
PROCÈS-VERBAL N° :		G	D
DATE :		G	D
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :			
		Ripage (-8 à +8m/km):	-0.9m/Km
		Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	0%
		Forces verticales :	724daN
		Frein de service :	474daN
		Forces de freinage :	247daN
		Déséquilibre ($<20\%$):	6%
		Forces de freinage (efficacité) :	247daN
		Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):	69%
		Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 22%	
		Emissions à l'échappement :	
		CO ralenti ($\leq 0,3\%$): 0.00% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.013	
		Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-4,0%
		Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4,0%
			-2,2%
			-4,0%