

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13760772

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		26/09/2025		25007704	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Favorable			DEFAILLANCES MINEURES : 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (D) Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
25/09/2027					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE					
Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1313					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
GD-438-RN (F)		30/01/2025	21/12/2021		
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		MEGANE E-TECH PLUG-IN HYBRID			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
VF1RFB00568364862		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
M10RENVDP23R003		EE			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
5980					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

GD-438-RN

CT : 25/09/2027

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF1RFB00568364862

N° d'imprimé : ZA13760772

S031Z123
25007704
XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8m/km)	+0.4m/km				
Dissymétrie suspension (=30%)	3%		0%		
Forces verticales	883daN		647daN		
Frein de service					
Force de freinage:	339daN	318daN	234daN	241daN	
Déséquilibre (<20%):	7%		3%		
Force de freinage (efficacité):	339daN	318daN	234daN	241daN	
Taux d'efficacité global (=58%):	73%				
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 20%				
Emissions à l'échappement					
CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0 - Lambda: 1.024					
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.6%	-2.5%			
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	+0.5%	-3.3%			