

N° D'IMPRIMÉ C68940935

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	10/03/2026	26060779			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AR 4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu AV D 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AV D 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AR D 8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
09/05/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S033C324					
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD					
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 033F1011					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays DX-615-ZH (F)	Date d'immatriculation 30/12/2019	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 08/12/2015			
Marque RENAULT	Désignation commerciale CAPTUR				
(1) N° dans la série du type (VIN) VF12RAU1D54478400	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP			
Type/CNIT M10RENVP4728762	Énergie ES				
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
129181					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE : 				
Mesures réalisées et valeurs limites correspondantes					
Ripage (-8 à +8 m/km) :	G	AVANT D	G	ARRIÈRE D	
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		-11.1 m/km			
Forces verticales :		0 %		12 %	
Frein de service		783 daN		495 daN	
Forces de freinage :	324 daN	336 daN	164 daN	212 daN	
Déséquilibre ($<20\%$) :	4 %		23 %		
Forces de freinage (efficacité) :	324 daN	336 daN	164 daN	212 daN	
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	81 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	24 %				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.5 %	-3.0 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %	-4.0 %			