

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **Z A 13628901**

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 20/01/2026	N° DU PROCÈS-VERBAL 26000431
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures		
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 19/03/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÉMENT : S031Z123		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31		
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT : 031F1384		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation BY-039-GG (F) 18/01/2024 28/11/2011		
Marque Désignation commerciale RENAULT CLIO		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1KR2V0H46304784 M1 VP		
Type/CNIT Énergie M10RENVP002B387 GO		
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 107670		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :		
BY-039-GG CT : 19/03/2026 N° d'agrément : S031Z123 N° de série : VF1KR2V0H46304784 N° d'imprimé : ZA13628901		
(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ DEFAIALLANCES MAJEURES : 3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable (ARD) 3.4.1.a.2. ESSUIE-GLACE : Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences (AR, AV) 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVD) 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (AVD) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G) 4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVD) 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (AVD) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV) 7.1.2.d.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement (ARD, C, ARG) 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables		
DEFAIALLANCES MINEURES : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G) 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG, AVD) 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06/10/2018 : 39008km / 09/09/2020 : 56606km / 29/08/2022 : 76023km / 20/08/2024 : 94775km		
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
AVANT ARRIERE G D G D		
Ripage (-8 à +8m/km) +0.5m/km		
Dissymétrie suspension (=30%) 2% 4%		
Forces verticales 756daN 495daN		
Frein de service Force de freinage: Déséquilibre (<20%): 276daN 292daN 174daN 190daN Force de freinage (efficacité): 6% 9% Taux d'efficacité global (=50%): 276daN 292daN 174daN 190daN 74%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 22%		
Emissions à l'échappement Opacité des fumées (0.51m-1) C1: 01.09 - C2: 01.41		
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -2.6% % Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -0.1% -2.9%		