

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14457638

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		11/02/2026		26001310	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances critiques			DEFAILLANCES CRITIQUES :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			6.2.1.c.3. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Entrée de fumées du moteur ou d'échappement		
11/02/2026			8.4.1.a.3. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. (AV)		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			DEFAILLANCES MAJEURES :		
Contre-visite			0.1.1.a.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber (AR)		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)		
N° D'AGRÉMENT : S031Z123			5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVD, AVG)		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31			6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (G, D)		
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE			7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant		
Tel : 05.61.42.27.81			8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			DEFAILLANCES MINEURES :		
N° D'AGRÉMENT : 031Z1313			1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD)		
SIGNATURE :			3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AR)		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation			Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :		
ER-058-ND (F) 25/10/2017 20/05/2005			29/05/2019 : 255449km / 24/07/2019 : 258941km / 28/07/2021 : 274326km / 25/07/2023 : 282260km / 28/09/2023 : 282940km / 22/08/2025 : 296108km		
Marque Désignation commerciale					
HYUNDAI MATRIX					
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre					
KMHPN81UP5U203092 M1 VP					
Type/CNIT Énergie					
MHY5322SP155 GO					
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
296237					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
ER-058-ND					
CT : 11/02/2026					
N° d'agrément : S031Z123					
N° de série : KMHPN81UP5U203092					
N° d'imprimé : ZA14457638					
S031Z123 26001310 XXXXXXX					
			AVANT ARRIERE		
			G D G D		
			Ripage (-8 à +8m/km) +0.0m/km		
			Dissymétrie suspension (=30%) 4% 1%		
			Forces verticales 824daN 502daN		
			Frein de service		
			Force de freinage: 307daN 279daN 179daN 180daN		
			Déséquilibre (<20%): 10% 1%		
			Force de freinage (efficacité): 307daN 279daN 179daN 180daN		
			Taux d'efficacité global (=50%): 71%		
			Frein de stationnement		
			Taux d'efficacité (=18%): 22%		
			Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -1.1% -0.6%		