

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15002769**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/05/2026	26003919

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>	<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
12/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S031Z123
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 031Z1522
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation	
DZ-137-BR (F) 22/01/2016	10/10/2006	
Marque	Désignation commerciale	
RENAULT	MEGANE	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1BM1R0H36742688	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
MRE1422AB065	ES	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
33508

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

DZ-137-BR

CT

CT : 12/07/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF1BM1R0H36742688

N° d'imprimé : ZA15002769

S031Z123  
26003919  
XXXXXXX

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)  
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVD)

**DEFAILLANCES MINEURES :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)  
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG)  
8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important  
Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0300

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
31/08/2018 : 24194km / 27/08/2020 : 26643km / 18/08/2022 : 29129km / 13/08/2024 : 31631km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.5m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	5%		2%	
Forces verticales	805daN		525daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	279daN	285daN	205daN	214daN
Déséquilibre (<20%):	3%		5%	
Force de freinage (efficacité):	279daN	285daN	205daN	214daN
Taux d'efficacité global (=50%):	73%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 20%			
<b>Emissions à l'échappement</b>				
CO ralenti (=0.3): 0.22 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.013				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.2%	-2.0%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-1.6%	-0.8%		