PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13761664 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 08/10/2025 25008087 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (AVG, AVD) 07/12/2025 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE exigences (G, D) 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (C, ARG) Contre-visite 4.5.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement (ARG) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 5.3.2.b.2. AMORTISSÉURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVG) S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS route (AV) 31700 BEAUZELLE **DEFAILLANCES MINEURES:** Tel: 05.61.42.27.81 0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR: Numéro incomplet, illisible ou ne (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR correspondant pas aux documents du véhicule 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante N° D'AGRÉMENT: 031Z1522 (ARG, AVD, AVG, ARD) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou SIGNATURE: tambour légèrement usé (AVG, ARD, ARG, AVD) 2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D) 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRÈ) : Source lumineuse partiellement défectueuse AT-175-ZP (F) 30/04/2025 15/06/2010 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou Margue à l'essieu (AVG, AVD) Désignation commerciale 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou ΚIA VENGA élément endommagé (ARG, ARD) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre serrures ou gâches détériorées (AVG, ARD, ARG) TMAEH811AAJ022655 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : Type/CNIT 01/06/2018: 68621km / 27/05/2020: 81059km / 21/05/2022: 105638km / 11/05/2024: 126489km / Énergie M10K1AVP0006442 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G D G 143651 Ripage (-8 à +8m/km)+0.7m/kmDissymétrie suspension (=30%) 2% 7% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 755daN 522daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service Force de freinage: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 260daN 252daN 195daN

AT-175-ZP	
CT:	07/12/2025
N° d'agrément :	S031Z123
N° de série :	TMAEH811AAJ022655

N° d'imprimé :za13761664

S031Z123 25008087 XXXXXXX

180daN Déséquilibre (<20%): 4% 8% Force de freinage (efficacité): 260daN 252daN 195daN 180daN Taux d'efficacité global (=50%): Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 23% Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -3 9% -3 8% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -4.0% -4.0%