



N° D'IMPRIMÉ CV60656933

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

04/03/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26010603

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 064F1211

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays
GL-091-FB (F)

Date d'immatriculation
22/06/2023

Date de 1^{ère} mise
en circulation
20/12/2022

Marque

HYUNDAI

Désignation commerciale

TUCSON

N° dans la série du type (VIN)

TMAJC811BPJ151279

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10HMCVP004S573

Énergie

EH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

123003

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-3.9 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	7 %		2 %	
Forces verticales :	988 daN		630 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	411 daN	408 daN	222 daN	224 daN
Déséquilibre ($< 20\%$) :	1 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	411 daN	408 daN	222 daN	224 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	78 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	28 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :	0 %	CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :	0.04 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.020
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.6 %		-0.9 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO