



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA15002712

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b> Contrôle technique périodique		<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b> 12/05/2026		<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b> 26003864																
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b> Défavorable pour défaillances critiques		<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>																		
<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b> 12/05/2026		<b>DEFAILLANCES CRITIQUES :</b> 8.4.1.a.3. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. (AV)																		
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b> Contre-Visite		<b>DEFAILLANCES MAJEURES :</b> 0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG, AVD) 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (D) 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (D, G) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G) 5.2.3.a.2. PNEUMATIQUES : La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière (AVD) 5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu (AVD, AVG) 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARD, AVD, ARG) 5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu (AVG, AVD) 6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV) 6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (AVG) 6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures (AVG) 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement																		
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b> N° D'AGRÈMENT : S031Z123 (9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31 (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81																				
<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b> N° D'AGRÈMENT : 031Z1541 SIGNATURE : 																				
<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>																				
(2) Immatriculation et pays DB-890-CH (F)		Date d'immatriculation 25/06/2018		Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 09/02/2006																
Marque TOYOTA		Désignation commerciale COROLLA																		
(1) N° dans la série du type (VIN) NMTEA16R30R010791		(5) Catégorie internationale M1		Genre VP																
Type/CNIT MJT5562ED329			Énergie GO																	
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																				
<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b> 283719		<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>																		
<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b> PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		DATE :		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</td> <td>+2.0%</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	+2.0%	%		
	AVANT		ARRIÈRE																	
	G	D	G	D																
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	+2.0%	%																		

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA15002713

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL															
Contrôle technique périodique		12/05/2026	26003864															
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																
Défavorable pour défaillances critiques		<p>Suite du procès verbal : Imprimé N°ZA15002712</p> <p>orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (AVD, AVG)            4.10.1.b.1. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE : Isolation endommagée ou détériorée            6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG, ARD)            6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARG, ARD, AVD)            6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :            24/05/2018 : 182776km / 27/07/2020 : 211979km / 22/07/2022 : 238939km / 04/07/2024 : 263953km</p> <p>Attention ce procès verbal contient 2 pages</p>																
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																		
12/05/2026																		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																		
Contre-visite																		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																		
N° D'AGRÈMENT :	S031Z123																	
(9) RAISON SOCIALE :	AUTO CONTROLE 31																	
(3) COORDONNÉES :	ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81																	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																		
N° D'AGRÈMENT :	031Z1541																	
SIGNATURE :																		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation																
DB-890-CH (F)	25/06/2018	09/02/2006																
Marque	Désignation commerciale																	
TOYOTA	COROLLA																	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																
NMTEA16R30R010791	M1	VP																
Type/CNIT	Énergie																	
MJT5562ED329	GO																	
Document(s) présenté(s)																		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																
283719		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIERE</th> </tr> <tr> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</td> <td>+2.0%</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				AVANT		ARRIERE		G	D	G	D	Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	+2.0%	%		
	AVANT		ARRIERE															
	G	D	G	D														
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	+2.0%	%																
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																		
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :																
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																		