

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14389042**

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 06/07/2026	N° DU PROCÈS-VERBAL 26005425
---	------------------------------------	---------------------------------

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>
Défavorable pour défaillances critiques

<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>
---

<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>
06/07/2026

**DEFAILLANCES CRITIQUES :**  
1.2.1.b.3. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre important sur l'essieu directeur (AV)

<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>
Contre-visite

**DEFAILLANCES MAJEURES :**  
1.1.16.c.2. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS : Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité (AVG)  
2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations (AVG)  
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)  
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)  
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (ARD)  
5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu (AVG, AVD)  
5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVG, ARD, ARG, AVD)  
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVG)  
5.3.4.b.2. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière manquant ou fêlé (AVG)  
6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement (ARD)

<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>
N° D'AGRÉMENT : S031Z123
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

**DEFAILLANCES MINEURES :**  
3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV)  
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVD, AVG)  
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVD, ARG, AVG)  
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AVG, AR, ARD, G, ARG, AVD)  
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV)  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD, AVG, C, ARD, G, ARG)  
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARG, AVD, AVG, ARD)  
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR, AV)

<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>
N° D'AGRÉMENT : 031Z1352
SIGNATURE :

<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
CM-151-TB (F) 22/08/2018 12/11/2012
Marque Désignation commerciale
DACIA SANDERO
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
UU1BSDBLK47841945 M1 VP
Type/CNIT Énergie
M10DACVP000M454 GO
Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**Attention il existe une suite à cette page du procès verbal**

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>
263678

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	+1.5m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		17%	
Forces verticales	734daN		443daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	122daN	257daN	160daN	151daN
Déséquilibre (<20%):	53%		6%	
Force de freinage (efficacité):	264daN	276daN	148daN	137daN
Taux d'efficacité global (=58%):	70%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 22%			
<b>Emissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées (0.51m-1) C1: 00.20 - C2: 00.12				
<b>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</b>	-4.0%	-0.8%		
<b>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</b>	-1.6%	-1.9%		

CM-151-TB

CT : 06/07/2026

CT

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : UU1BSDBLK47841945

N° d'imprimé : ZA14389042

S031Z123  
26005425  
XXXXXXX

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14389043**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/07/2026	26005425

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>
Défavorable pour défaillances critiques

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**Suite du procès verbal : Imprimé N°ZA14389042**

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
 11/07/2018 : 98314km / 15/07/2020 : 136954km / 11/08/2020 : 137775km / 13/07/2022 : 165851km /  
 31/08/2022 : 168316km / 12/07/2024 : 213209km / 06/07/2026 : 263677km

**Attention ce procès verbal contient 2 pages**

<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>
06/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S031Z123
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE
Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 031Z1352
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation	
CM-151-TB (F) 22/08/2018	12/11/2012	
Marque	Désignation commerciale	
DACIA	SANDERO	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
UU1BSDBLK47841945	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
M10DACVP000M454	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>
263678

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
<b>Ripage (-8 à +8m/km)</b>	+1.5m/km			
<b>Dissymétrie suspension (=30%)</b>	1%		17%	
<b>Forces verticales</b>	734daN		443daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	122daN	257daN	160daN	151daN
Déséquilibre (<20%):	53%		6%	
Force de freinage (efficacité):	264daN	276daN	148daN	137daN
Taux d'efficacité global (=58%):	70%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 22%			
<b>Emissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées (0.51m-1) C1: 00.20 - C2: 00.12				
<b>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</b>	-4.0%	-0.8%		
<b>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</b>	-1.6%	-1.9%		

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

XXXXXXXXXXXX

CT

CT: XX/XX/XXXX

N° d'agrément : XXXXXXXX

N° de série : XXXXXXXXXXXXXXXX

N° d'imprimé :ZA14389043

S031Z123  
26005425  
XXXXXXXX