# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA61346518**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 26/06/2026 | 26002869 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

25/06/2028

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S031Z207

(9) RAISON SOCIALE : EURL GRATENTOUR AUTO-BILAN

(3) COORDONNÉES : ZAC DE LA GRAVETTE
11 B RUE DE LA GRAVETTE
31150 GRATENTOUR

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 031Z1569

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FD-376-MK (F) | 13/11/2019 | 30/01/2019 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | TWINGO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1AH000862182152 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVP574M311 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

44443

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES MINEURES :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG, ARD)
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
22/12/2022 : 23950km / 14/01/2025 : 36805km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | +0.2m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 6% | | 2% | |
| **Forces verticales** | 482daN | | 550daN | |

**Frein de service**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Force de freinage: | 173daN | 166daN | 149daN | 149daN |
| Déséquilibre (<20%): | 4% | | 1% | |
| Force de freinage (efficacité): | 173daN | 166daN | 149daN | 149daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | 61% | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=18%): 22%

**Emissions à l'échappement**
CO ralenti (=0.3): 0.04 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.06 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.016

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -2.3% | -1.8% |
| **Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)** | -4.0% | -4.0% |

**FD-376-MK**

CT : 25/06/2028

**N° d'agrément :** S031Z207

**N° de série :** VF1AH000862182152

N° d'imprimé : **ZA61346518**

S031Z207
26002869
XXXXXXX