



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C71031496

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

11/08/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26064146

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

10/10/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1356

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays DT-001-MC (F) Date d'immatriculation 23/03/2017 Date de 1^{ère} mise en circulation 22/07/2015

Marque

Désignation commerciale

PEUGEOT

308

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

VF3LCBHYBFS182120

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10PGTVP011U937

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

216389

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

Défaillances majeures :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2566

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018 : 23/07/2019 : 114852 km / 20/07/2021 : 143676 km / 12/07/2023 : 173927 km / 08/07/2025 : 202588 km

Ripage (-8 à +8 m/km) :

G

AVANT

D

G

ARRIÈRE

D

-0.7 m/km

Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :

3 %

15 %

Forces verticales :

793 daN

535 daN

Frein de service

Forces de freinage :

288 daN

283 daN

157 daN

185 daN

Déséquilibre ($< 20\%$) :

2 %

15 %

Forces de freinage (efficacité) :

288 daN

283 daN

157 daN

185 daN

Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) : 68 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 22 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51 m-1)

C3: <0.1 m-1

C4: <0.1 m-1

C5: <0.1 m-1

Moyenne: <0.1 m-1

1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.9 %

-2.3 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +1.4 %

-1.8 %