

N° D'IMPRIMÉ C65265687

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																									
Contrôle technique périodique	06/11/2025	25057965																																																																																									
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																										
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0420																																																																																										
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures : 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.5.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD																																																																																										
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/06/2023 : 81700 km																																																																																										
Contre-visite																																																																																											
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																											
N° D'AGRÉMENT : S033C324																																																																																											
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																																											
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																																											
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																											
N° D'AGRÉMENT : 033C1356																																																																																											
SIGNATURE :																																																																																											
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																											
(2) Immatriculation et pays FF-726-LF (F)	Date d'immatriculation 15/04/2019	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 15/04/2019																																																																																									
Marque CITROEN	Désignation commerciale C3																																																																																										
(1) N° dans la série du type (VIN) VF7SXHMRPKT558044	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP																																																																																									
Type/CNIT M10CTRVP0669159	Énergie ES																																																																																										
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																											
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																										
110346																																																																																											
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																											
PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	<table><thead><tr><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIÈRE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td>-5.9 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td>9 %</td><td></td><td></td><td>19 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td>656 daN</td><td></td><td></td><td>420 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>270 daN</td><td>236 daN</td><td>171 daN</td><td></td><td>163 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>13 %</td><td></td><td>5 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>270 daN</td><td>236 daN</td><td>171 daN</td><td></td><td>163 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :</td><td colspan="5">78 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :</td><td colspan="5">25 %</td></tr><tr><td colspan="6">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="6">CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.23 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.06 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.025</td></tr><tr><td colspan="2">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td colspan="2">-1.7 %</td><td colspan="2">-1.6 %</td></tr><tr><td colspan="2">Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td colspan="2">-3.7 %</td><td colspan="2">+2.0 %</td></tr></tbody></table>							G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-5.9 m/km					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	9 %			19 %		Forces verticales :	656 daN			420 daN		Frein de service						Forces de freinage :	270 daN	236 daN	171 daN		163 daN	Déséquilibre (<20%) :		13 %		5 %		Forces de freinage (efficacité) :	270 daN	236 daN	171 daN		163 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	78 %					Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	25 %					Émissions à l'échappement						CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.23 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.06 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.025						Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.7 %		-1.6 %		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-3.7 %		+2.0 %	
G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D																																																																																						
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-5.9 m/km																																																																																										
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	9 %			19 %																																																																																							
Forces verticales :	656 daN			420 daN																																																																																							
Frein de service																																																																																											
Forces de freinage :	270 daN	236 daN	171 daN		163 daN																																																																																						
Déséquilibre (<20%) :		13 %		5 %																																																																																							
Forces de freinage (efficacité) :	270 daN	236 daN	171 daN		163 daN																																																																																						
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	78 %																																																																																										
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	25 %																																																																																										
Émissions à l'échappement																																																																																											
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.23 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.06 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.025																																																																																											
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.7 %		-1.6 %																																																																																							
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-3.7 %		+2.0 %																																																																																							