

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13761680

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		09/10/2025		25008102	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances critiques			DEFAILLANCES CRITIQUES :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée (AVD)		
09/10/2025			DEFAILLANCES MAJEURES :		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			3.3.1.a.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences (G, D)		
Contre-visite			3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (D, G)		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			3.3.1.c.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Champ de vision nécessaire non couvert (G, D)		
N° D'AGRÉMENT : S031Z123			5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVG)		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31			5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu (AVG)		
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE			5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (AVG)		
Tel : 05.61.42.27.81			DEFAILLANCES MINEURES :		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD)		
N° D'AGRÉMENT : 031Z1522			4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)		
SIGNATURE :			5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG, AVD)		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVD)		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation			6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD)		
EH-453-VT (F) 10/12/2020 23/12/2016			6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARG)		
Marque Désignation commerciale			6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVD)		
RENAULT SCENIC			8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380		
VF1RFA00756726596 M1 VP			Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/12/2020 : 60352km / 08/01/2024 : 151486km / 08/02/2024 : 153973km /		
Type/CNIT Énergie					
M10RENV522P488 GO					
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
206863					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
EH-453-VT					
CT : 09/10/2025					
N° d'agrément : S031Z123					
N° de série : VF1RFA00756726596					
N° d'imprimé : ZA13761680					
S031Z123 25008102 XXXXXXX					

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	+7.0m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	7%		6%	
Forces verticales	947daN		614daN	
Frein de service				
Force de freinage:	325daN	313daN	225daN	235daN
Déséquilibre (<20%):	4%		5%	
Force de freinage (efficacité):	325daN	313daN	225daN	235daN
Taux d'efficacité global (=58%):	70%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 22%			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m-1) C1: 00.12 - C2: <0.10				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.7%	-1.9%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%		