



N° D'IMPRIMÉ CV60662345

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	14/04/2026	26020327

**FONCTIONS CONTRÔLÉES**  
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

**DÉFAILLANCES CONSTATÉES**  
**Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)**  
3.3.1.a.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences D  
3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant  
**Défaillances mineures :**  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD  
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**  
N° D'AGRÈMENT : S013C326  
RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS  
COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES  
ZI LES ESTROUBLANS  
13127 VITROLLES  
Tél : 04.42.79.64.33

**IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**  
N° D'AGRÈMENT : 013C1635  
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

Immatriculation et pays GT-824-HZ (F)	Date d'immatriculation 06/09/2024	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 18/12/2023
Marque VOLKSWAGEN	Désignation commerciale POLO	
N° dans la série du type (VIN) WWWZZAW9RY025188	Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT M10VWGVPA7R678	Énergie ES	
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

**KILOMÉTRAGE RELEVÉ**  
6147

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-2.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		10 %	
Forces verticales :	766 daN		480 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	253 daN	242 daN	157 daN	161 daN
Déséquilibre (<20%) :	5 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	253 daN	242 daN	157 daN	161 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	65 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	19 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 %	
			Lambda (0.97 à 1.03) : 1.021	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.3 %		-2.2 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.8 %		-3.7 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO