



N° D'IMPRIMÉ C71031679

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

## NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## (3) DATE DU CONTRÔLE

24/07/2026

## N° DU PROCÈS-VERBAL

26063827

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/09/2026

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 091C0438

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation  
AG-330-BY (F) 14/01/2022 26/11/2009

Marque

NISSAN

Désignation commerciale

MICRA

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

SJNEBAK12U3161427

M1

VP

Type/CNIT

M10NSSVP000P305

Énergie

ES

Document(s) présent(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

113458

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

## Défaillances majeures :

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD  
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD  
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadéquat ARG

## Défaillances mineures :

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AR, AVD  
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD  
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23/12/2019 : 67564 km / 08/12/2021 : 84290 km / 07/11/2023 : 98739 km / 12/11/2025 : 109284 km

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

|                                            | AVANT     |         | ARRIÈRE |         |
|--------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
|                                            | G         | D       | G       | D       |
| Ripage (-8 à +8 m/km) :                    | +0.0 m/km |         |         |         |
| Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :   | 0 %       |         | 6 %     |         |
| Forces verticales :                        | 665 daN   |         | 401 daN |         |
| Frein de service                           |           |         |         |         |
| Forces de freinage :                       | 237 daN   | 215 daN | 130 daN | 125 daN |
| Déséquilibre ( $\leq 20\%$ ) :             | 10 %      |         | 4 %     |         |
| Forces de freinage (efficacité) :          | 237 daN   | 215 daN | 130 daN | 125 daN |
| Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) : | 66 %      |         |         |         |

Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 18 %

## Émissions à l'échappement

CO ralenti ( $\leq 0.3\%$ ) : 0.18 % CO ralenti accéléré ( $\leq 0.2\%$ ) : 0.11 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.010

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +0.4 % +0.8 %