



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° D'IMPRIMÉ CV60627179

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	14/10/2025	25010153

FONCTIONS CONTRÔLÉES	DÉFAILLANCES CONSTATÉES
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.	<p>Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)</p> <p>4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD</p>

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S033C324
RAISON SOCIALE :	SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD
COORDONNÉES :	1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	033C1356
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
GG-479-DY (F)	10/10/2022	05/05/2022
Marque	Désignation commerciale	
PEUGEOT	208	
N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
VR3UHZKXZNT040930	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
M10PGTVP082A469	EL	
Document(s) présent(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

KILOMÉTRAGE RELEVÉ
27749

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-6.6 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	6 %		3 %		
Forces verticales :	871 daN		672 daN		
Frein de service					
Forces de freinage :	287 daN	299 daN	259 daN	264 daN	
Déséquilibre (<20%) :	4 %		2 %		
Forces de freinage (efficacité) :	287 daN	299 daN	259 daN	264 daN	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	71 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	26 %				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.2 %		-0.1 %		



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO