

N° D'IMPRIMÉ C71144062

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	17/07/2026	26063664			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AV 4.5.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement AV 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AV 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AV 7.11.1.a.1. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE : Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle				
16/09/2026	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 25/02/2020 : 1112629 km / 25/05/2020 : 113907 km / 22/02/2022 : 141591 km / 22/02/2024 : 170866 km				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S033C324					
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD					
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 033F1011					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation			
DD-615-HZ (F)	24/02/2014	24/02/2014			
Marque	Désignation commerciale				
MITSUBISHI	OUTLANDER				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
JMBXJGF6WDZ408056	M1	VP			
Type/CNIT	Énergie				
M10MTSVP002Z349	GO				
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
200078					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE : 				
Ripage (-8 à +8 m/km) : G -2.5 m/km D Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) : G 3 % D 28 % Forces verticales : G 984 daN D 717 daN Frein de service Forces de freinage : 347 daN 328 daN 237 daN 235 daN Déséquilibre (<20%) : 6 % 1 % Forces de freinage (efficacité) : 347 daN 328 daN 237 daN 235 daN Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) : 67 % Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 23 % Émissions à l'échappement Opacité des fumées(0.51 m-1) C2:0.16 m-1 C3:0.1 m-1 C4:<0.1 m-1 Moyenne:0.1 m-1 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.1 % -2.1 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.5 % -4.0 %					