



N° D'IMPRIMÉ CV60676806

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

03/09/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26011134

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

3.4.1.a.2. ESSUIE-GLACE : Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences AR

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE.
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1356

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays

GM-138-YK (F)

Date d'immatriculation

27/03/2023

Date de 1^{ère} mise en circulation

27/03/2023

Marque

DACIA

Désignation commerciale

JOGGER

N° dans la série du type (VIN)

UU1DJF00X70737524

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10DACVP0020394

Énergie

ES

Document(s) présent(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

63435

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		5 %	
Forces verticales :	772 daN		520 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	249 daN	240 daN	133 daN	140 daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	249 daN	240 daN	133 daN	140 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	58 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :
				1.022
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.2 %	-0.4 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.8 %	-3.9 %		



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO