



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

596

N°d'imprimé : ZA13976278

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																											
Contrôle technique périodique		25/11/2025	25009386																																																																											
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																												
Défavorable pour défaillances majeures		DEFAILLANCES MAJEURES : 1.6.1.f.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (AVG) 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (C) 7.12.1.e.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) DEFAILLANCES MINEURES : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG, AVD) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD) 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D) 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (ARD, ARG, AVD, AVG) 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVD, AVG) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19/10/2018 : 74212km / 08/10/2020 : 104819km / 10/10/2022 : 139470km / 25/09/2024 : 168258km /																																																																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																														
24/01/2026																																																																														
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																														
Contre-visite																																																																														
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																														
N° D'AGRÈMENT : 03031Z123																																																																														
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31																																																																														
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81																																																																														
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																														
N° D'AGRÈMENT : 031Z1522																																																																														
SIGNATURE :																																																																														
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																														
(2) Immatriculation et pays DL-587-CR (F)	Date d'immatriculation 21/10/2014	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 21/10/2014																																																																												
Marque DACIA	Désignation commerciale SANDERO																																																																													
(1) N° dans la série du type (VIN) UU15SDAAC51640231	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP																																																																												
Type/CNIT M10DACVP000U814	Énergie ES																																																																													
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																														
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																												
186309		<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8m/km)</td><td colspan="2">-13.5m/km</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤30%)</td><td colspan="2">3%</td><td colspan="2">6%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td colspan="2">681daN</td><td colspan="2">445daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Force de freinage:</td><td>254daN</td><td>235daN</td><td>151daN</td><td>159daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">8%</td><td colspan="2">6%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité):</td><td>254daN</td><td>235daN</td><td>151daN</td><td>159daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58%):</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">70%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Taux d'efficacité (≥18%): 23%</td></tr><tr><td colspan="5">Emissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="5">CO ralenti (≤0.3): 0 - CO ralenti accéléré (≤0.2): 0.09 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.025</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</td><td>-1.5%</td><td>-2.2%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</td><td>-3.0%</td><td>-4.0%</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>			AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km)	-13.5m/km				Dissymétrie suspension (≤30%)	3%		6%		Forces verticales	681daN		445daN		Frein de service					Force de freinage:	254daN	235daN	151daN	159daN	Déséquilibre (<20%):	8%		6%		Force de freinage (efficacité):	254daN	235daN	151daN	159daN	Taux d'efficacité global (≥58%):			70%		Frein de stationnement			Taux d'efficacité (≥18%): 23%		Emissions à l'échappement					CO ralenti (≤0.3): 0 - CO ralenti accéléré (≤0.2): 0.09 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.025					Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.5%	-2.2%			Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-3.0%	-4.0%		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																											
	G	D	G	D																																																																										
Ripage (-8 à +8m/km)	-13.5m/km																																																																													
Dissymétrie suspension (≤30%)	3%		6%																																																																											
Forces verticales	681daN		445daN																																																																											
Frein de service																																																																														
Force de freinage:	254daN	235daN	151daN	159daN																																																																										
Déséquilibre (<20%):	8%		6%																																																																											
Force de freinage (efficacité):	254daN	235daN	151daN	159daN																																																																										
Taux d'efficacité global (≥58%):			70%																																																																											
Frein de stationnement			Taux d'efficacité (≥18%): 23%																																																																											
Emissions à l'échappement																																																																														
CO ralenti (≤0.3): 0 - CO ralenti accéléré (≤0.2): 0.09 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.025																																																																														
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.5%	-2.2%																																																																												
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-3.0%	-4.0%																																																																												
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																														
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		DATE :																																																																												