PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13976199 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 21/11/2025 25009309 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les 20/01/2026 exigences (D) 4.3.1.a.2. ÉTÁT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduité (C) 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise Contre-visite affectée) (D) 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVG, ARD, ARG, AVD) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 8.2.22.a.2. OPACITÉ: L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables S031Z123 N° D'AGRÉMENT : **DEFAILLANCES MINEURES:** (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE: Mauvais fonctionnement (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise 31700 BEAUZELLE orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G) 4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT Tel: 05.61.42.27.81 ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé (ARG) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse (AVG, AVD) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, N° D'AGRÉMENT: 031Z1522 serrures ou gâches détériorées (AVG) 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR: Siège défectueux SIGNATURE: Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 30/06/2018 : 119246km / 27/08/2020 : 151628km / 22/09/2022 : 185651km / 21/10/2022 : 186699km / 20/09/2024: 223438km / / IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation CX-580-FG (F) 13/08/2018 24/07/2013 Margue Désignation commerciale DACIA SANDERO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre UU15SDCLC49046440 Type/CNIT Énergie M10DACVP0001663 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ AVANT ARRIERE D G G 245693 Ripage (-8 à +8m/km)+0.9m/km 1% 7% Dissymétrie suspension (=30%) INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 743daN 442daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 322daN 305daN 159daN 159daN

CX-580-FG
CT: 20/01/2026

N° d'agrément: \$031Z123

N° de série: UU15SDCLC49046440

N° d'imprimé :za13976199

S031Z123 25009309 XXXXXXX

Force de freinage: Déséquilibre (<20%): 6% 9% Force de freinage (efficacité): 322daN 305daN 159daN 159daN Taux d'efficacité global (=58%): Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 23% Emissions à l'échappement Opacité des fumées (0.51m-1) C1: 01.92 - C2: 01.33 Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -2 5% -3.3% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -4.0% -3.5%