

Identification du véhicule

Marque **SSR - SERES** Immatriculation **GG-050-QP**
 Modèle **3 LUXURY** Date 1ère M.E.C. **31/05/2022**

Version
 N° de châssis **LVPJ4B192MC101026**
 Client **RDV contradictoire**
 Km. compteur **47958**

Référence client **CL13168790**

Pneus Eté **225/55/18/98/V**
 AVG: Kumho: 30% - ARG: Kumho: 45%
 AVD: Kumho: 40% - ARD: Kumho: 50%

Pneus Hiver

Date & lieu d'inspection

Date **01/07/2026 02:00:00**
 Adresse **Rubio Careco - Rubio SAS**
Rubio Careco - Rubio SAS

10 Av 64140 Lons
Normandie
-Niemen



✓ Certificat immatriculation (original)
 Original

✓ Moteur fonctionnant
 2 Nbre clés total

✗ Manuel d'utilisation
 ✓ Batterie fonctionnante
 1 Nbre clés télécommandes


✗ Carnet d'entretien
 ✓ Véhicule roulant

N° du dommag e	Localisation	Type de dommages	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'œuvre carrosserie	Main d'œuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'œuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Coût facturable
				€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	€ HT	€ HT
7802393 2	Ciel de toit	Déchirure	E - Remplacer	442,60	2,30	0,00	0,00	0,00	562,20	-124,40	437,80
7802393 3	Garniture porte ARG	Griffe(s)	E - Remplacer	316,93	0,70	0,00	0,00	0,00	353,33	-74,31	279,02
7802394 6	Câble de recharge (normal)	Manque	E - Remplacer	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	-51,80	207,20
7802394 0	Spoiler AV	Griffe(s)	E - Remplacer	102,69	1,00	0,00	0,00	0,00	154,69	-36,14	118,55
7802393 4	Accoudoir AR C	Déchirure	E - Remplacer	151,46	0,30	0,00	0,00	0,00	167,06	-34,97	132,09
7802394 4	Garnit. bas de caisse ext D	Cassé	E - Remplacer	114,91	0,70	0,00	0,00	0,00	151,31	-33,90	117,41
7802394 9	Garnit. int D coffre	Griffe(s)	E - Remplacer	66,46	0,80	0,00	0,00	0,00	108,06	-25,77	82,29
7802394 8	Garnit. int G coffre	Griffe(s)	E - Remplacer	66,46	0,80	0,00	0,00	0,00	108,06	-25,77	82,29
7802394 7	Joint de coffre/hayon	Déchirure	E - Remplacer	101,82	0,30	0,00	0,00	0,00	117,42	-25,04	92,38
7802394 1	Moulure de pare-chocs AV	Cassé	Le - Remplacer et peindre	27,39	0,20	0,50	12,50	0,00	76,29	-20,15	56,14
7802395 0	Garnit. zone de chargement	Griffe(s)	E - Remplacer	83,25	0,20	0,00	0,00	0,00	93,65	-19,77	73,88
7802393 1	Pare-soleil G	Cassé	E - Remplacer	40,87	0,20	0,00	0,00	0,00	51,27	-11,29	39,98


7802393 6	Garniture porte AVD	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	72,80	0,00	72,80
7802393 7	Porte ARG	Bosse(s) et griffe LI - Réparer et peindre (co	(s)	0,00	0,50	2,70	67,50	0,00	233,90	0,00	233,90
7802394 5	Porte AVD	Griffe(s)	Acceptable	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7802393 5	Revêtement assise AR	Tache	Nettoyer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	26,00	0,00	26,00
7802393 9	Moulure d'aile ARG	Griffe(s)	Acceptable	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7802394 3	Garnit. bas de caisse ext D	Griffe(s)	Peindre	0,00	0,00	1,40	35,00	0,00	107,80	0,00	107,80
7802393 8	Porte AVG	Bosse(s) et griffe LI - Réparer et peindre (co	(s)	0,00	0,50	2,70	67,50	0,00	233,90	0,00	233,90
7802394 2	Porte ARD	Bosse(s) et griffe LI - Réparer et peindre (co	(s)	0,00	0,50	2,70	67,50	0,00	233,90	0,00	233,90

MONTANT DES DOMMAGE(S) AVANT ABATTEMENT(S)	3110,64 €
% ABATTEMENT SELON CHARTE DE RESTITUTION	70,00 %
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T.	2627,33 €
MONTANT T.V.A.	525,47 €
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	3152,80 €


78023932 Ciel de toit Déchirure E - Remplacer




78023933 Garniture porte ARG Griffe(s) E - Remplacer




78023946 Câble de recharge (normal) Manque E - Remplacer



78023940 Spoiler AV Griffe(s) E - Remplacer




78023934 Accoudoir AR C Déchirure E - Remplacer




78023944 Garnit. bas de caisse ext D Cassé E - Remplacer




78023949 Garnit. int D coffre Griffe(s) E - Remplacer




78023948 Garnit. int G coffre Griffe(s) E - Remplacer



78023947 Joint de coffre/hayon Déchirure E - Remplacer



78023941 Moulure de pare-chocs AV Cassé Le - Remplacer et peindre



78023950 Garnit. zone de chargement

Griffe(s)



E - Remplacer



78023931 Pare-soleil G

Cassé

E - Remplacer



78023936 Garniture porte AVD

Griffe(s)



Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



78023937 Porte ARG

Bosse(s) et griffe(s)



LI - Réparer et peindre (complet)



78023945 Porte AVD

Griffe(s)

Acceptable



78023935 Revêtement assise AR

Tache


Nettoyer



78023939 Moulure d'aile ARG

Griffe(s)




Acceptable



78023943 Garnit. bas de caisse ext D

Griffe(s)






Peindre



78023938 Porte AVG

Bosse(s) et griffe(s)



LI - Réparer et peindre (complet)



78023942 Porte ARD

Bosse(s) et griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)



Immat: GG-050-QP Marque : SSR - SERES Modèle: 3 LUXURY Version: Chassis: LVPJ4B192MC101026 Kilométrage: 47958 Date 1ère M.C.: 31/05/22 Type de carrosserie: SUV Motricité: Avant Boîte de vitesse: Automatique Energie: Electrique Euro Standard:	DONNÉES GÉNÉRALES Certificat immatriculation (original) Carnet d'entretien Manuel d'utilisation Moteur fonctionnant Batterie fonctionnante Véhicule roulant Nbre clés total Nbre clés télécommandes	<table><tr><td>Oui</td><td>Non</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>Original</td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr></table>	Oui	Non	☒	☐	Original		☐	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☐	2		1		DONNÉES GÉNÉRALES <table><tr><td>Empt</td><td>Profil</td><td>Dimension</td><td>Make</td></tr><tr><td>AVG</td><td>6,2 mm</td><td>225/55/18/98/V</td><td>Kumho</td></tr><tr><td>ARG</td><td>5,2 mm</td><td>225/55/18/98/V</td><td>Kumho</td></tr><tr><td>AVD</td><td>5,6 mm</td><td>225/55/18/98/V</td><td>Kumho</td></tr><tr><td>ARD</td><td>5 mm</td><td>225/55/18/98/V</td><td>Kumho</td></tr></table> <table><tr><td>Empt</td><td>Profil</td><td>Dimension</td><td>Make</td></tr><tr><td>AVG</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ARG</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ARD</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Type de jantes (montées): Aluminium Matériel de secours <table><tr><td>Oui</td><td>Non</td><td>Accept.</td><td>Non accept.</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td></tr></table> Câble rapide (borne)	Empt	Profil	Dimension	Make	AVG	6,2 mm	225/55/18/98/V	Kumho	ARG	5,2 mm	225/55/18/98/V	Kumho	AVD	5,6 mm	225/55/18/98/V	Kumho	ARD	5 mm	225/55/18/98/V	Kumho	Empt	Profil	Dimension	Make	AVG				ARG				AVD				ARD				Oui	Non	Accept.	Non accept.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
Oui	Non																																																																														
☒	☐																																																																														
Original																																																																															
☐	☒																																																																														
☐	☒																																																																														
☒	☐																																																																														
☒	☐																																																																														
☒	☐																																																																														
2																																																																															
1																																																																															
Empt	Profil	Dimension	Make																																																																												
AVG	6,2 mm	225/55/18/98/V	Kumho																																																																												
ARG	5,2 mm	225/55/18/98/V	Kumho																																																																												
AVD	5,6 mm	225/55/18/98/V	Kumho																																																																												
ARD	5 mm	225/55/18/98/V	Kumho																																																																												
Empt	Profil	Dimension	Make																																																																												
AVG																																																																															
ARG																																																																															
AVD																																																																															
ARD																																																																															
Oui	Non	Accept.	Non accept.																																																																												
☒	☐	☒	☐																																																																												
☒	☐	☒	☐																																																																												
☒	☐	☒	☐																																																																												

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite			EQUIPEMENTS INTÉRIEURS	
N°	Localisation du dommage	Nature		
1	Pare-soleil G	Cassé	Radio	☒
2	Ciel de toit	Déchirure	GPS	☒
3	Garniture porte ARG	Griffe(s)	Vitres électriques AV	☒
4	Accoudoir AR C	Déchirure	Vitres électriques AR	☒
5	Revêtement assise AR	Tache	Régulateur de vitesse	☒
6	Garniture porte AVD	Griffe(s)	Volant cuir	☒
7	Porte ARG	Bosse(s) et griffe(s)	Sièges électriques AVG	☒
8	Porte AVG	Bosse(s) et griffe(s)	Toit ouvrant électrique	☒
9	Moulure d'aile ARG	Griffe(s)	Accoudoir central AV	☒
10	Spoiler AV	Griffe(s)	Type de climatisation	☒
11	Moulure de pare-chocs AV	Cassé	Clim	☒
12	Porte ARD	Bosse(s) et griffe(s)	auto mati que	☒
13	Garnit. bas de caisse ext D	Griffe(s)		
14	Garnit. bas de caisse ext D	Cassé		
15	Porte AVD	Griffe(s)		
16	Câble de recharge (normal)	Manque		
17	Joint de coffre/hayon	Déchirure		
18	Garnit. int G coffre	Griffe(s)		
19	Garnit. int D coffre	Griffe(s)		
20	Garnit. zone de chargement	Griffe(s)		
			EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	
			Radar parking AV	☒
			Camera de recul	☒
			Radar parking AR	☒
ADRESSE DE RESTITUTION 01/07/26 Rubio Careco - Rubio SAS Rubio Careco - Rubio SAS 10 Av 64140 Lons Normandie- Nième n			ADRESSE DE DÉPÔT	LOCATAIRE
				DEPOSITAIRE

Inspection sous réserve état mécanique et soubassements, état définitif après lavage				
Le garage est-il intéressé par le rachat de ce véhicule ?				
Oui		Non		
Signataire Inspecteur Benjamin 275 - GALINIE (Inspecteur) 01/07/2026 14:43:13 	Signataire Pas de contrepartie (Conducteur)	Signature Pas de signature, Pas de contrepartie.	Signature Da Silva Patrick (Distributeur) 01/07/2026 14:44:05 	

« Le locataire ou son représentant certifie qu'à sa connaissance le véhicule n'a subi aucune transformation, modification ou accident non déclaré au bailleur qui pourrait modifier la structure du véhicule ou un organe de sécurité et que le chiffre inscrit au totalisateur kilométrique correspond bien aux kilomètres parcourus. La dépréciation éventuelle du véhicule résultant de sa nécessaire remise en état au regard de l'état standard attendu (CF conditions générales du contrat de location) est à la charge du locataire et donnera lieu à la facturation par le bailleur d'une « indemnité de dépréciation ». Le locataire déclare qu'il ne connaît pas de dégradations à ce véhicule autres que celles mentionnées ci-dessus. »

Rappel : Le rapport de l'inspecteur fera foi entre les parties sauf cas de notification d'expertise contradictoire diligentée par le locataire, dans un délai de huit (8) jours suivant la réception du rapport d'inspection par ce dernier. Les conclusions de la contre-expertise contradictoire devront être transmises au bailleur dans un délai maximum de huit (8) jours suivant la notification.

