



N° D'IMPRIMÉ C71317947

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/06/2026	26062890

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
11/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S033C324
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 091C0438
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays BH-605-RT (F)	Date d'immatriculation 27/04/2017	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 11/02/2011
Marque FIAT	Désignation commerciale PUNTO	
(1) N° dans la série du type (VIN) ZFA19900001742130	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT M10FATVP0004453	Énergie GO	
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
141536

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

Défaillances majeures :
 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G
 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG
 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD
 5.1.3.a.2. ROULEMENT : Jeu ou bruit excessif ARG

Défaillances mineures :
 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
 6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVG
 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AV
 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Déterioration AV
 7.1.5.d.1. AIRBAG : Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager
 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
 Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0116

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 20/03/2019 : 108438 km / 17/03/2021 : 127148 km / 15/03/2023 : 131545 km / 21/03/2025 : 136595 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.9 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		1 %		
Forces verticales :	799 daN		462 daN		
Frein de service					
Forces de freinage :	296 daN	284 daN	150 daN	148 daN	
Déséquilibre (<20%) :	5 %		2 %		
Forces de freinage (efficacité) :	296 daN	284 daN	150 daN	148 daN	
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	69 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %				
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:0.51 m-1 C2:0.37 m-1 C3:0.36 m-1 Moyenne:0.42 m-1					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	+1.0 %		+1.6 %		