

DEKRA EXPERTISE 14123 CORMELLES LE ROYAL

Tél. 02.31.35.85.15. - Fax 02.31.35.85.16.

accueil.expertise.fr@dekra.com

En toute confiance.

RAPPORT D'EXPERTISE REDIGE A LA DEMANDE DE : SPIE

Rapport édité le: 01/09/2025 Date de mission: 05/08/2025

REFERENCE DEKRA EXPERTISE 25AK0227A0

Num. Police: -Num. Sinistre: A012576364

Réf. Donneur d'ordres : A012576364 Date de sinistre : 20/05/2025

Nature de l'évènement : Circulation Collision Date d'examen: 07/08/2025 (Avant travaux)

Expert signataire:

Examinateur:

Num. Véh. (flotte): -



RAPPORT RELATIF AU VEHICULE SUIVANT:

Volkswagen ID. Buzz 2022 CARGO 150 kw

Immatriculation (A) HC-005-HN

WV1ZZZEB2RH018788 VIN (E)

12 000 KM Estimé Kilométrage

Année : Type Mines: Date de MEC (B):

2025 N10VWGCTAR7E273 10/03/2025

Puissance (cv fiscaux) Boite de vitesse : Carrosserie (J3):

(P6): **FOURGON AVEC**

RIGIDES

Nationalité:

PAROIS ET TOIT

11

Couleur: Nature peinture :

Genre (J1): CTTE **BLANC** Opaque Vernis Energie (P3): Nb. Places assises: Nb. Portes:

ELECTRICITE

Date établi. du certif.

d'immat.: **FRANCE**

10/03/2025

Poids total autorisé en Poids total roulant Poids à vide (en t):

charge (en t):

autorisé (en t) :

Etat général	NORMAL
Véhicule techniquement réparable	OUI

TVA récup. ?:

OUI

Véhicule éco. réparable	NON
Procédure V.E.	OUI
Procédure	V.E.I

Critère de dangerosité

- DI3: Déformation importante Direction

- LS3 : Déformation importante Liaisons au sol

- SP4 : Dysfonctionnement Sécurité des personnes

€ H.T.	€ T.T.C.
38 450,00	46 140,00
5 000,00	6 000,00
33 450,00	40 140,00
	38 450,00 5 000,00

T.V.A.: 20,00 %

Lieu d'examen	GARAGE ENERGIE
Adresse	CHEMIN DE PATAFLOUX
	13220

Conclusions (Montants exprimés en euros)

	Tps (U.T)	Taux (€ H.T.)	Remise %	Total € H.T.
T1	18	130	0	2 340
T2	14	130	0	1 820
T3	5	130	0	650
M1	14	130	0	1 820
M2	2	130	0	260
М3	3	130	0	390
TP	8	130	0	1 040
lp	8	100	0	800

Total TTC	62 301,50
Montant TVA	10 383,58
Total HT	51 917,92
Total Vétusté	-21,40
Total Remises	0,00
Total Peinture	1 840,00
Total Forfait	770,01
Total pièce(s)	42 049,31
Total M.O.	7 280,00

* T : Tôlerie, M : Mécanique, S : Sellerie, E : Electricité, D : Débosselage. T.V.A. 20% Durée des travaux théorique : 10 jr(s).

Total vétusté HT : 21,40 €

Pneumatiques	Usure Marque	Dimensions
AVG	10 %	-
AVD	10 %	-
ARG Ext.	10 %	-
ARD Ext.	10 %	-

Commentaires complet en dernière p	age

25AK0227A0

Evènement 1 LATÉRAL GAUCHE Intensité Grande Angle 225°



Total M.O. 7 280,00 Total pièce(s) 42 049,31 **Total Forfait** 770,01 **Total Peinture** 1 840,00 **Total Remises** 0,00 Total Vétusté -21,40 **Total HT** 51 917,92 Montant TVA 10 383,58 **Total TTC** 62 301,50

Qté	ELEMENT / LIBELLE	Réf. Constructeur	Opération	P.U. (€.H.T.)	Vêt.	Rem	T1	T2	Т3	Тр
1	BATTERIE HAUTE-TENSION		Échange	23 600	0	0	0	0	0	0
1	BOITIER DIRECTION		Échange	2 227.27	0	0	0	0	0	0
1	PROJECTEUR G		Échange	1 158.54	0	0	0	0	0	0
1	PORTE AVG		Échange/Peint ure	1 092.62	0	0	0	0	0	0
1	AIRBAG D PAVILLON		Échange	755.4	0	0	0	0	0	0
1	AIRBAG G PAVILLON		Échange	755.4	0	0	0	0	0	0
1	GARNITURE PAVILLON		Échange	688.2	0	0	0	0	0	0
1	PIED AVG SECTION		Échange/Peint ure	644.06	0	0	0	0	0	0
1	RADAR DISTANCE		Échange	623	0	0	0	0	0	0
1	PARE-CHOCS AV		Échange/Peint ure	603.44	0	0	0	0	0	0
1	CALCULATEUR D'AIRBAGS		Échange	547.34	0	0	0	0	0	0
1	BERCEAU AV		Échange	484	0	0	0	0	0	0
1	DEFLECTEUR D'AIR SUP FACADE AV		Échange	458.45	0	0	0	0	0	0
1	AIRBAG SIEGE AVG		Échange	445.48	0	0	0	0	0	0
1	ETRIER FREIN AVG		Échange	419.48	0	0	0	0	0	0
1	AILE AVG		Échange/Peint ure	366.68	0	0	0	0	0	0
1	BRIN ENROULEUR CEINTURE CENTRALE AV		Échange	335.16	0	0	0	0	0	0
1	BRIN ENROULEUR CEINTURE A		Échange	329.91	0	0	0	0	0	0
1	BRIN ENROULEUR CEINTURE A		Échange	329.91	0	0	0	0	0	0
1	PORTE-MOYEU AVG		Échange	323.63	0	0	0	0	0	0
1	COIFFE DOSSIER SIEGE AVG		Échange	237.42	0	0	0	0	0	0
1	DISQUE FREIN AVG		Échange	237	0	0	0	0	0	0
1	CHAPE D'ETRIER FREIN AVG		Échange	234.76	0	0	0	0	0	0
1	BRAS SUSPENSION AVG		Échange	233.19	0	0	0	0	0	0
1	BARRE ANTI-ROULIS AV		Échange	220.63	0	o	0	О	0	0
1	LOT PLAQUETTES FREIN AV		Échange	218	0	0	0	0	0	0
1	JANTE AVG		Échange	214.14	О	О	0	О	0	0
1	AMORTISSEUR AVD		Échange	214	0	0	0	0	0	0
1	AMORTISSEUR AVG		Échange	214	0	О	0	0	0	0
1	PNEU AVG		Échange	214	10	0	0	0	0	0
1	MOYEU ET ROULEMENT ROUE A		Échange	209.09	О	О	0	О	0	0
1	CAPTEUR AVG D'AIRBAG		Échange	164.41	0	0	0	0	0	0
1	CAPTEUR INT D D'AIDE AU STATIONNEMENT		Échange/Peint ure	152.29	0	0	0	0	0	0
1	CAPTEUR INT G D'AIDE AU STATIONNEMEN		Échange/Peint ure	152.29	0	0	0	0	0	0
1	CAPTEUR EXT D D'AIDE AU STATIONNEMEN		Échange/Peint ure	152.29	0	0	0	0	0	0
1	CAPTEUR EXT G D'AIDE AU STATIONNEMEN		Échange/Peint ure	152.29	0	0	0	0	0	0
1	ELARGISSEUR BAS CAISSE G		Échange	149.14	О	О	О	О	0	О
1	RESSORT SUSPENSION AVG		Échange	145.02	0	О	0	О	0	0
1	DEFLECTEUR PC AV		Échange	137.61	О	О	О	О	0	О
1	CAPTEUR AVG D'ABS		Échange	119.45	0	0	0	0	0	0
1	ROTULE G DIRECTION		Échange	116.6	О	О	0	0	0	0

1	RENFORT FACADE AV	Échange	105.36	0	0	0	0	0	0 227A0
1	JOINT SUR CAISSE PORTE AV	Échange	95.28	0	0	О	О	25AKU 0	0 0
1	FAISCEAU PC AV	Échange	94.14	0	0	0	О	0	0
1	BIELLETTE G DIRECTION	Échange	90.13	О	О	О	О	О	0
1	PROTECTION SOUS-MOTEUR	Échange	85.8	0	0	0	0	0	0
1	CAPTEUR D'AIRBAG PORTE AV	Échange	81.53	0	О	О	О	0	0
1	POMPE LAVE-VITRE	Échange	79.3	0	0	0	0	0	0
1	ABSORBEUR G PC AV	Échange	79.06	0	О	О	О	0	0
1	RESERVOIR LAVE-VITRE AV	Échange	74.88	0	0	0	0	0	0
1	DEFLECTEUR D'AIR RADIATEUR BATTERIE	Échange	70.25	0	0	0	0	0	0
1	PARE-BOUE AVG	Échange	69.53	0	0	0	0	0	0
1	ROTULE BRAS SUSPENSION AV	Échange	68.6	0	0	0	0	0	0
1	BIELLETTE G BARRE ANTI-ROULIS AV	Échange	62.32	0	0	0	0	0	0
1	ENJOLIVEUR D'AILE AVG	Échange/Peint ure	53.77	0	0	0	0	0	0
1	CACHE FINITION D'ENJOLIVEUR SUP D'AID	Échange	50.47	0	0	0	0	0	0
1	FLEXIBLE FREIN AVG	Échange	48.8	0	0	0	О	0	0
1	GUIDE D'AIR G PC AV	Échange	48.2	0	0	0	0	0	0
1	CHARNIERE INF FIXE PORTE	Échange/Peint ure	46.2	0	0	0	0	0	0
1	ENJOLIVEUR ROUE AVG	Échange	46.04	0	0	0	0	0	0
1	DEFLECTEUR D PC AV	Échange	42.64	0	0	О	О	0	0
1	DEFLECTEUR G PC AV	Échange	42.64	0	0	0	0	0	0
1	SUPPORT G TRAVERSE SUP FACADE AV	Échange	40.39	0	0	0	0	0	0
1	CHARNIERE SUP PORTE AVG	Échange/Peint ure	39.86	0	0	0	0	0	0
1	FIXATION D'AMORTISSEUR AV	Échange	34.71	0	О	0	О	О	0
1	BUTEE BILLES D'AMORTISSEUR AVG	Échange	34.19	0	0	0	0	0	0
1	FERMETURE D'AILE AVG	Échange	30.99	0	О	0	О	О	0
1	PROTECTEUR DISQUE FREIN A	Échange	30.39	0	0	0	0	0	0
1	PROTECTION AV SOUS-MOTEUR	Échange	29.53	0	0	0	О	0	0
1	TUYAU FREIN AVG	Échange	26.27	0	0	0	0	0	0
1	SOUFFLET G DIRECTION	Échange	25.65	0	О	0	О	О	0
1	BUTEE CHOCS D'AMORTISSEUR	Échange	23.9	0	0	0	О	0	0
1	SUPPORT AVD'AILE AVG	Échange	22.04	О	О	О	О	0	0
1	RACCORD GUIDE D'AIR D PC	Échange	21.12	0	0	0	0	0	0
1	RACCORD GUIDE D'AIR G PC	Échange	21.12	0	О	О	О	0	0
1	PROTECTEUR D'AMORTISSEUR	Échange	20	0	0	0	О	0	0
2	MONTE ET/OU EQUILIBRAGE DE PNEUMATIQUE	Dépose/repos e	20	0	0	0	0	0	0
1	GUIDE G PC AV	Échange	16.27	0	0	0	О	0	0
1	CAPTEUR D'USURE DES PLAQUETTES FREIN	Échange	14.2	0	0	0	0	0	0
1	SUPPORT D BERCEAU AV	Échange	12.95	0	О	0	0	0	0
1	SUPPORT G BERCEAU AV	Échange	12.95	О	О	О	О	0	0
1	VIS ROUE	Échange	9.32	0	0	0	0	0	0
1	ENJOLIVEUR RADAR DISTANCE	Échange	7.25	0	О	О	О	О	0
1	SUPPORT RADAR DISTANCE	Échange	4.87	0	0	0	О	0	0
1	ENJOLIVEUR CAPTEUR EXT D D'AIDE AU S	Échange	3.32	0	0	0	0	0	0
1	ENJOLIVEUR CAPTEUR EXT G D'AIDE AU S	Échange	3.32	0	0	0	0	0	0
1	ENJOLIVEUR CAPTEUR INT D D'AIDE AU S	Échange	3.32	0	0	0	0	0	0
1	ENJOLIVEUR CAPTEUR INT G D'AIDE AU S	Échange	3.32	0	0	0	0	0	0
1	PROTECTEUR ROTULE BRAS SUSPENSION AV	Échange	3.3	0	0	0	0	0	0
1	ECROU FIXATION TIGE D'AMORTISSEUR AV	Échange	3.3	0	0	0	0	0	0
1	CAPUCHON D'AMORTISSEUR AV	Échange	0.93	0	0	О	О	О	0

1	MAIN D'OEUVRE	Échange/Peint ure	0	0	0	18	14	5 25AK0	8 227A0
1	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE	Échange	0	0	0	14	2	3	0
1	CONTROLE SOUSBASSEMENT	Contrôle	0	0	0	0	0	0	0
1	CONTROLE CHASSIMETRIE	Contrôle	0	0	0	0	0	0	0
1	CONTROLE SYSTEME ELECTRIQUE	Contrôle	0	0	0	0	0	0	0
1	MISE HORS-SOUS TENSION VEHICULE ELEC	Réparation	0	0	0	0	0	0	0
1	CTRL ESSAI SIMPLE SUR ROUTE	Contrôle	0	0	0	0	0	0	0
1	DOUBLURE AV BAS CAISSE	Réparation/Pei nture	0	0	0	0	0	0	0
1	CAMERA INF PB	Réglage	0	0	0	0	0	0	0
1	AIRBAGS PAVILLON	Échange	0	0	0	0	0	0	0
1	PORTE AVG	Réglage	0	0	0	0	0	0	0
1	INITIALISATION PASSAGE OUTIL DIAGNOS	Réglage	0	0	0	0	0	0	0
1	CTRL TRAINS AV, AR	Contrôle	0	0	0	0	0	0	0
1	PINCEMENT DES ROUES AV	Réglage	0	0	0	0	0	0	0
1	LOT D'AMORTISSEURS AV	Échange	0	0	0	0	0	0	0
1	CAPTEUR G D'ASSIETTE AV	Échange	0	0	0	0	0	0	0
1	PRETENSIONNEUR CEINTURE A	Échange	0	0	0	0	0	0	0
1	PRETENSIONNEUR CEINTURE A	Échange	0	0	0	0	0	0	0
1	MISE EN SECURITE ELECTRIQUE HAUTE TENSION	Contrôle	300	0	0	0	0	0	0
1	PROG. CALCULATEUR AIRBAG	Forfait Rép.	120	0	0	0	0	0	0
1	CONTROLE GEOMETRIE TRAINS ROULANTS	Contrôle	100	0	0	0	0	0	0
1	CONTROLE DEFAUTS ELECTRONIQUE	Contrôle	100	0	0	0	0	0	0
1	CONTROLE TECH. ET CONFORMITE	Contrôle	70	0	0	0	0	0	0
1	LIQUIDE DE FREIN	Forfait Ech.	35	0	0	0	0	0	0
1	AGRAFES RIVETS VIS	Forfait Ech.	25	0	0	0	0	0	0
1	ERD	Forfait Ech.	10	0	0	0	0	0	0
1	PETITES FOURNITURES	Forfait Ech.	10	0	0	0	0	0	0
1	CONTROLE ESSAI VEH.	Contrôle	0.01	0	0	0	0	0	0

Commentaires

RAPPORT PROVISOIRE, EN COURS D'APPEL D'OFFRES

Estimation approximative du coût de la remise en état établie avant démontage et contrôle en fonction des seuls dommages apparents et sans préjuger des éléments qui pourraient s'avérer défectueux après démontage.

PROCEDURE VEI:

Véhicule techniquement réparable et économiquement irréparable. La valeur de remplacement estimée du véhicule à dire d'expert, au jour du sinistre est de 38 450 € HT

PROCÉDURE VGE:

Véhicule techniquement réparable, sous procédure VGE. La remise en état de ce véhicule ne peut être envisagée que sous contrôle d'Expert agréé VE avec suivi des travaux et contrôles permettant à l'expert de lever l'opposition de circuler qui affecte ce véhicule. La remise en circulation de ce véhicule ne pourra être effective que lorsque nous aurons établi notre rapport de conformité.

Critères de dangerosité constatés:

- DI3: Déformation importante Direction

- LS3: Déformation importante Liaisons au sol

- SP4 : Dysfonctionnement Sécurité des personnes

FRAIS DE REMORQUAGE : 1269,00 € TTC GARDIENNAGE: 42,00 € TTC DEPUIS 20.05.25

MISE A DISPOSITION: 114,00 € TTC FRAIS DE DOSSIER : 102,00 € TTC

Information RGPD

Dans le cadre de l'expertise de véhicules, nous sommes amenés à traiter des données à caractère personnel (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants, au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de notre mandant, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : gdpr.southwesteurope @dekra.com.

Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère

personnel.