

N° D'IMPRIMÉ C71144016

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE			(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																		
Contrôle technique périodique			15/07/2026	26063599																																																																																																		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																			
Défavorable pour défaillances majeures			Défaillances majeures : 0.1.1.a.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber AR 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) ARD, ARG 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG																																																																																																			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ARD 5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG, AVD 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVD																																																																																																			
14/09/2026			Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 30/10/2019 : 55522 km / 16/12/2020 : 71474 km / 12/12/2022 : 89089 km / 11/12/2024 : 109762 km / 09/01/2025 : 110402 km																																																																																																			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																						
Contre-visite																																																																																																						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																						
N° D'AGRÈMENT : S033C324																																																																																																						
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																																																						
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																																																						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																																						
N° D'AGRÈMENT : 033D1334																																																																																																						
SIGNATURE :																																																																																																						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																						
(2) Immatriculation et pays			Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																																																			
DX-392-GQ (F)			06/02/2021	12/11/2015																																																																																																		
Marque			Designation commerciale																																																																																																			
PEUGEOT			2008																																																																																																			
(1) N° dans la série du type (VIN)			(5) Catégorie internationale	Genre																																																																																																		
VF3CUHNZ6FY147055			M1	VP																																																																																																		
Type/CNIT			Énergie																																																																																																			
M10PGTVP028H749			ES																																																																																																			
Document(s) présenté(s)																																																																																																						
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																																						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																			
123558																																																																																																						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																						
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																																																						
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																																						
			<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>-5.6 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td></td><td>4 %</td><td></td><td></td><td>0 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>738 daN</td><td></td><td></td><td>479 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>281 daN</td><td></td><td>253 daN</td><td>149 daN</td><td></td><td>156 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>10 %</td><td></td><td></td><td>5 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>281 daN</td><td></td><td>253 daN</td><td>149 daN</td><td></td><td>156 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :</td><td></td><td>68 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :</td><td></td><td>23 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="7">CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.04 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.19 % Lambda (0.97 à 1.03) : 0.995</td></tr><tr><td colspan="7">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.2 % -0.8 %</td></tr><tr><td colspan="7">Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +2.0 % +2.0 %</td></tr></tbody></table>			G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		-5.6 m/km					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		4 %			0 %		Forces verticales :		738 daN			479 daN		Frein de service							Forces de freinage :	281 daN		253 daN	149 daN		156 daN	Déséquilibre (<20%) :		10 %			5 %		Forces de freinage (efficacité) :	281 daN		253 daN	149 daN		156 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :		68 %					Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :		23 %					Émissions à l'échappement							CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.04 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.19 % Lambda (0.97 à 1.03) : 0.995							Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.2 % -0.8 %							Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +2.0 % +2.0 %						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																																
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-5.6 m/km																																																																																																				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		4 %			0 %																																																																																																	
Forces verticales :		738 daN			479 daN																																																																																																	
Frein de service																																																																																																						
Forces de freinage :	281 daN		253 daN	149 daN		156 daN																																																																																																
Déséquilibre (<20%) :		10 %			5 %																																																																																																	
Forces de freinage (efficacité) :	281 daN		253 daN	149 daN		156 daN																																																																																																
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :		68 %																																																																																																				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :		23 %																																																																																																				
Émissions à l'échappement																																																																																																						
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.04 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.19 % Lambda (0.97 à 1.03) : 0.995																																																																																																						
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.2 % -0.8 %																																																																																																						
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +2.0 % +2.0 %																																																																																																						