

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S033C324

(9) RAISON SOCIALE: SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES: 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC

Tél: 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

033F1011

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation EB-080-RA (F)

26/09/2022

Date de 1^{ère} mise en circulation 26/04/2016

Marque

Désignation commerciale

PEUGEOT

3008

(5) Catégorie internationale

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF30UHNYMGS067731

Genre VE

ally).

Type/CNIT

Énergie

M10PGTVP0365959

FS

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

90168

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

04/11/2025

25057926

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances maieures :

7.1.2.d.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement ARD

Défaillances mineures :

1.1.12.b.1. FLEXIBLES DE FREINS: Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts AVD

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante ARD. ARG

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

4.7.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE): Mauvaise fixation du feu

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AV,

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse ARD, ARG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 07/08/2020: 51345 km / 30/08/2022: 64052 km / 02/08/2024: 79761 km

<u>autosécurité</u>

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE G D G D Ripage (-8 à +8 m/km) : -2.2 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 1 % 3 %

Forces verticales :

909 daN

593 daN

Frein de service

340 daN 335 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): Forces de freinage (efficacité): 340 daN

235 daN

335 daN 235 daN

236 daN

236 daN

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 76 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.12 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.013

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-1.2 % -0.8 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :-1.0 % -19%