

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13248068

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		24/08/2026		26006637	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Favorable			DEFAILLANCES MINEURES : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD) 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré (AVD, AVG) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/01/2024 : 73260km / 08/01/2026 : 115554km		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
23/08/2028					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1522					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
FM-911-JX (F)		03/08/2020	17/12/2019		
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		C5 AIRCROSS			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
VR7ARHNSJKL147501		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
M10CTRV075R228		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
125422					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

FM-911-JX
CT : 23/08/2028
N° d'agrément : S031Z123
N° de série : VR7ARHNSJKL147501
N° d'imprimé : ZA13248068

S031Z123
26006637
XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8m/km)	+1.4m/km				
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		0%		
Forces verticales	883daN		643daN		
Frein de service					
Force de freinage:	324daN	322daN	221daN	217daN	
Déséquilibre (<20%):	1%		2%		
Force de freinage (efficacité):	324daN	322daN	221daN	217daN	
Taux d'efficacité global (=58%):	71%				
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 24%				
Emissions à l'échappement					
CO ralenti (=0.3): 0.03 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.01 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.01					
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.8%	-2.0%			
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-3.2%	-2.7%			