

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14388780**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	26/06/2026	26005169

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>
Favorable

<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>
25/06/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>
N° D'AGRÉMENT : S031Z123
<b>(9) RAISON SOCIALE :</b> AUTO CONTROLE 31
<b>(3) COORDONNÉES :</b> ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>
N° D'AGRÉMENT : 031Z1352
SIGNATURE :

<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>
<b>(2) Immatriculation et pays</b> Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
EH-097-FG (F) 06/12/2022 02/12/2016
Marque Désignation commerciale
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE
<b>(1) N° dans la série du type (VIN)</b> <b>(5) Catégorie internationale</b> Genre
SALVA2BN5HH179827 M1 VP
Type/CNIT Énergie
M1GLDRVP0005467 GO
Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>
171727

<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

EH-097-FG

CT

CT : 25/06/2028

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : SALVA2BN5HH179827

N° d'imprimé : ZA14388780

S031Z123  
26005169  
XXXXXXX

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DEFAILLANCES MINEURES :**

1.1.13.d.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré (ARD)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVD, AVG)

6.1.3.g.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Réservoirs, carters de protection détériorés (AR)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD, AR, ARG)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
02/12/2020 : 99325km / 10/12/2021 : 118230km / 20/10/2022 : 134487km / 21/10/2022 : 134569km / 04/12/2024 : 156704km

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
<b>Ripage (-8 à +8m/km)</b>	+0.5m/km			
<b>Dissymétrie suspension (=30%)</b>	1%		4%	
<b>Forces verticales</b>	1113daN		745daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	431daN	418daN	264daN	258daN
Déséquilibre (<20%):	4%		3%	
Force de freinage (efficacité):	431daN	418daN	264daN	258daN
Taux d'efficacité global (=58%):	73%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 20%			
<b>Emissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées (0.50m-1) C1: 00.31 - C2: 00.21 - C3: 00.18 - Moyenne: 0.24				
<b>Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)</b>	-1.7%	-2.2%		
<b>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</b>	-0.4%	-1.2%		