



N° D'IMPRIMÉ CV60626541

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

## TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

## DATE DU CONTRÔLE

03/10/2025

## N° DU PROCÈS-VERBAL

25010115

## FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

## DÉFAILLANCES CONSTATÉES

### Défaillances mineures :

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD  
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AV

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

## IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033F1011

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays : GM-900-ZF (F)    Date d'immatriculation : 16/06/2023    Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation : 28/03/2023

Marque

CITROEN

Désignation commerciale

C5 X

N° dans la série du type (VIN)

VR7NCHNSPN4811812

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10CTRPV170L940

Énergie

ES

Document(s) présent(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## KILOMÉTRAGE RELEVÉ

107978

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

|                                                    | AVANT     |         | ARRIÈRE |         |
|----------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                    | G         | D       | G       | D       |
| Ripage (-8 à +8 m/km) :                            | -3.9 m/km |         |         |         |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) :                   | 8 %       |         | 10 %    |         |
| Forces verticales :                                | 889 daN   |         | 582 daN |         |
| Frein de service                                   |           |         |         |         |
| Forces de freinage :                               | 267 daN   | 301 daN | 199 daN | 195 daN |
| Déséquilibre (<20%) :                              | 12 %      |         | 3 %     |         |
| Forces de freinage (efficacité) :                  | 267 daN   | 301 daN | 199 daN | 195 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) :                 | 65 %      |         |         |         |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : | 20 %      |         |         |         |
| Émissions à l'échappement                          |           |         |         |         |
| CO ralenti (≤0.3 %) :                              | 0.16 %    |         |         |         |
| CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :                     | 0.15 %    |         |         |         |
| Lambda (0.97 à 1.03) :                             | 1.012     |         |         |         |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :             | -0.5 %    |         | -0.6 %  |         |
| Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :       | -0.5 %    |         | -0.4 %  |         |



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO