

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13762107

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		23/10/2025		25008518	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances critiques		DEFAYLLANCES CRITIQUES :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée (AVG)			
23/10/2025		DEFAYLLANCES MAJEURES :			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		1.4.1.a.2. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT : Frein inopérant d'un côté (ARG)			
Contre-visite		1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)			
N° D'AGRÉMENT : S031Z123		5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVD)			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31		7.1.2.a.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée (AR)			
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81		DEFAYLLANCES MINEURES :			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule			
N° D'AGRÉMENT : 031Z1352		4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)			
SIGNATURE :		5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG, AVD)			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AV)			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation		6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation			
EQ-327-GS (F) 16/06/2021 06/09/2017		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (D, C, G)			
Marque Désignation commerciale		6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD, ARG, AVD, AVG)			
RENAULT CLIO		6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG, AVD, AV)			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AV)			
VF15R0J0A58581750 M1 VP		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/06/2021 : 88827km / 19/01/2024 : 139367km / 14/03/2024 : 142926km /			
Type/CNIT Énergie					
M10RENV538J404 GO					
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
166931					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
EQ-327-GS					
CT : 23/10/2025					
N° d'agrément : S031Z123					
N° de série : VF15R0J0A58581750					
N° d'imprimé : ZA13762107					
S031Z123 25008518 XXXXXXX					
		Ripage (-8 à +8m/km) Dissymétrie suspension (=30%) Forces verticales Frein de service Force de freinage: Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (=58%): Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 12% Emissions à l'échappement Opacité des fumées (0.51m-1) C1: 00.21 - C2: <0.10 Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)			