



N° D'IMPRIMÉ C69880437

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUEAUTO SÉCURITÉ
CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° DU PROCÈS-VERBAL

14/01/2026

26059394

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/03/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033C1314

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

EA-016-HJ (F) 02/06/2021 09/03/2016

Marque Désignation commerciale

PEUGEOT 2008

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF3CUBHZMGY038651

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10PGTVP0153651

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

236964

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.8 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		3 %				4 %
Forces verticales :		790 daN				510 daN
Frein de service						
Forces de freinage :	255 daN		259 daN	160 daN		156 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	2 %					3 %
Forces de freinage (efficacité) :	255 daN		259 daN	160 daN		156 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	63 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	21 %					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	+0.3 %		-0.2 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+0.8 %		+0.8 %			