## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUI

N° d'imprimé : ZA13585678 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 28/10/2025 25008628 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS: Usure excessive (marque minimale atteinte) (AVG, AVD) 27/12/2025 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACÉ : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR) NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D) Contre-visite 8.2.22.a.2. OPACITÉ: L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE **DEFAILLANCES MINEURES:** S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVD, AVG) (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV) 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS étranger (AVG, AVD) 31700 BEAUZELLE 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement Tel: 05.61.42.27.81 sous-gonflé (AVG) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR élément endommagé (ARG) 6.2.3.c.1. PORTES ET POÍGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, N° D'AGRÉMENT: 031Z1522 serrures ou gâches détériorées (AVD) SIGNATURE: Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/09/2018: 142195km / 03/09/2020: 172071km / 07/09/2020: 172085km / 10/09/2022: 203827km / 27/09/2024: 235263km / / IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation CK-948-GK (F) 21/02/2019 31/08/2012 Margue Désignation commerciale CITROEN DS3 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF7SA9HPKBW617393 Type/CNIT Énergie M10CTRVP000X723 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G D G 253708 Ripage (-8 à +8m/km)-0.9m/km Dissymétrie suspension (=30%) 2% 18% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## CK-948-GK CT: 27/12/2025 N° d'agrément: \$031Z123 N° de série: VF7SA9HPKBW617393

N° d'imprimé :za13585678

PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

S031Z123 25008628 XXXXXXX

DATE:

1	Forces verticales	770daN		438daN		
	Frein de service Force de freinage: Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (=58%):	270daN 6% 270daN	6	167daN 14 167daN %	145daN % 145daN	
	Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 20%				
	Emissions à l'échappement Opacité des fumées (0.51m-1) C5: 00.86 Moyenne: 0.80	acité des fumées (0.51m-1) C5: 00.86 - C6: 00.84 - C7: 00.68 -				
	Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.2% -2.1%	-3.3% -2.5%			